

2020年第四季度环保举报办理情况

序号	举报对象	污染描述	办理情况
1	高平市水务发展有限公司	康营村东南，“马村欢迎你”牌桥下许河段，有一废水排污口，排放乳白色污水，臭气冲天！	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年12月28日对康营村东南许河段排污口现场检查发现：排污口属马村镇污水处理厂溢流口，该公司办理有环评手续，持有有效排污许可证，未验收。现场检查时：马村污水处理站工程于2017年10月底开工建设，于2018年10月底完工进水，2019年1月29日设备调试，污水站进入试运行阶段。马村污水处理站共有3台处理设备，每台设计的进水氨氮 ≤ 35 ，处理能力每台300方/天，设计可处理污水900方/天。2020年12月24号，马村污水处理站对3台处理设备进行了排泥（排泥需要停机1至2个小时），导致污水未经过处理，通过溢流口直排到河道。目前，马村污水处理站处理设备运行正常，河道水质恢复正常。我局一是要求该企业立即对站上设备进行整改，确保出水水质达标排放；二是将对该企业加强日常环境监管，同时要求企业加强污染防治设施的管理与维护，确保污染防治设施正常运行。

2	山西金象煤化工有限责任公司和山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	某先生反映从2020年5月来到该村发现有以下情况：在村里西北角2公里处有两处化工厂分别为：金象化工厂和田悦化工厂。以上两厂经常于晚上20:00至23:00左右排放出化工类产品，气味极为呛鼻且污染环境。给周边住户生活带来恶劣影响，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月25日进行了现场调查, 举报人所称的金象化工厂和田悦化工厂, 实为山西金象煤化工有限责任公司和山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司。山西金象煤化工有限责任公司年产18万吨合成氨30万吨尿素项目地址位于阳城县北留镇王庄村, 总投资96898万元, 其中环保投资5960万元。《建设项目环境影响报告书》于2009年9月16日经原山西省环境保护厅(晋环函[2009]393号)批复, 2013年7月23日通过建设项目竣工环境保护验收并经原山西省环境保护厅(晋环函[2013]984号)批复, 排污许可证号为91140522681913138H001P; 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司年产18万吨合成氨30万吨尿素项目地址位于阳城县北留镇坨村, 总投资8.3亿元, 其中环保投资0.8535亿元。《建设项目环境影响报告书》于2006年12月12日经原山西省环境保护厅(晋环函[2006]512号)批复, 2009年6月23日通过建设项目竣工环境保护验收并经原山西省环境保护厅(晋环函[2009]3号)批复, 排污许可证号为91140522762489973M001P。现场检查时, 两家公司环保手续齐全, 均处于生产状态, 查阅自行监测报告和近期在线监测数据, 各类污染物均未出现超标排放现象, 在厂区内外均闻不到呛鼻气味。另外, 执法人员于2020年12月25日晚到北留镇崇上村进行调查, 周边未闻到呛鼻气味。
3	山西省高平化工有限公司	野川镇沟村村民反映, 村南面2里多处的丹峰糠醛化工厂, 散发的化学味道浓, 气味刺鼻, 影响周边群众日常生活。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年12月24日对野川镇沟村南2里处化工厂现场检查发现: 野川镇沟村村南2里处无丹峰糠醛化工厂, 该厂位于建宁乡府邸村。野川镇沟村村南2里处存在两家化工厂, 分别为: 山西兰花丹峰化工股份有限公司和山西省高平化工有限公司, 两家企业环保手续齐全。现场检查时: 1、山西兰花丹峰化工股份有限公司甲醇生产工段于2020年2月11日停产至今, 二甲醚工段处于生产状态, 主要产品为甲醇、二甲醚; 二甲醚工段35吨循环流化床锅炉配套静电除尘+炉内脱硫脱硝+炉外氨法脱硫设施, 运行正常; 并安装有废气在线监控设施, 在线数据显示污染物达标排放。该工段不存在异味排放现象; 该公司2020年12月16日委托山西怡景环境监测有限公司对厂界无组织(VOCs)进行了监测, 监测数据显示达标排放。2、山西省高平化工有限公司处于正常生产状态, 主要产品为糠醛、醋酸钠、糠醇; 4台烧渣锅炉(3台10t、1台6t)已于2020年9月30日停用, 管道已断开; 该公司糠醛生产线建有12口糠醛水解锅, 配套安装有两套净化塔(碱洗)+VOCs光氧处理设施, 运行正常, 并安装有VOCs在线监控设施, 在线数据显示非甲烷总烃等VOCs气体达标排放; 糠醛渣棚进行了全封闭; 在糠醛水解锅开盖装锅过程中有酸味气体(VOCs)存在无组织逸散现象; 该公司2020年12月8日委托山西宝辉环保科技有限公司对厂界无组织废气(VOCs)进行了监测, 监测数据显示达标排放。我局要求山西省高平化工有限公司立即对存在酸味外溢的水解锅工段制定整改报告, 并立即进行整改。同时, 加强污染防治设施的管理与维护, 保证污染防治设施正常运行, 污染物达标排放。我局将对该公司加强日常环境监管, 同时, 要求企业加强污染防治设施的管理与维护, 确保污染防治设施正常运行, 保证污染物达标排放。

4	山西兴高能源股份有限公司	<p>高平市兴高焦化集团有限公司成立于2005年，成立以来环境空气污染严重，每天晚上偷排废气，刺激性很强，呼吸困难，且排出的废水，污染周边农田，考虑到周边敏感点聚集，村庄、学校（中学、幼儿园等），同时该区域内部还存在地下水饮用这一途径，已经对周边居民造成了较大的影响，希望有关部门能够重视！</p>	<p>晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年12月24日对山西兴高能源股份有限公司现场检查发现：山西兴高能源股份有限公司位于马村镇唐东村，环保手续齐全。现场检查时：1、根据《晋城市焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战工作方案》（晋市政办[2019]46号）文件要求，该公司已减产能20万吨（80孔焦炉已减为40孔），剩余40孔焦炉处于正常生产状态；2、焦炉出焦、推焦车配套安装有收尘罩+布袋除尘器+雾炮抑尘设施；3、焦炉配套安装的湿电除尘+脱硫装置运行正常，并配套安装有废气在线监控设施，在线数据显示达标排放；4、熄焦水处理站建设一套一体化净化装置，运行正常，熄焦水循环利用，不外排；厂区东南处建有一座约400立方的雨水收集池，收集后用于熄焦使用；经对该公司厂区周边实地走访，未发现废水外排现象；5、原煤、精煤、焦煤建有全封闭储存棚，配套有喷淋、雾炮等抑尘设施；6、厂区配套有两台洒水车、三台湿扫车每天不定时对厂区道路及厂区周边道路进行洒水保洁；7、该公司2020年11月6日委托山西怡景环境监测有限公司对脱硫塔废气、厂界无组织废气进行监测，监测结果显示达标排放；8、该公司共建设两孔水井，位于马村镇唐东村东，1#水井开采深度33米，设备取水能力67m³/h；2#水井开采深度60米，设备取水能力80 m³/h，两孔水井主要用于厂内生活和生产用水，该公司每年对2孔水井地下水进行监测，2020年5月9日委托山西怡景环境监测有限公司对两孔水井地下水进行了采样监测，各项监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。我局将对该公司加强日常环境监管，同时，要求企业加强污染防治设施的管理与维护，确保污染防治设施正常运行，保证污染物达标排放。</p>
5	擀面皮大王米线麻辣拌08连锁店	<p>城区南大街社区毛谷洞459AD院批零商场对面有一家擀面皮大王米线麻辣拌08连锁店，此商铺的空调距离居民她家不足一米，每天晚上空调运作噪音扰民。</p>	<p>经核查：晋城市城区刘亮擀面皮店位于山西省晋城市城区南大街36-4号，主要经营凉皮、米线，属于个体经营，经营面积约30平方米，投资约3万元，餐位数约12位。 现场检查：1、该店正常营业； 2、该店后墙安装有一台空调主机，主机产生噪音影响周围居民。 建 议要求：限2020年12月27日之前将空调主机拆卸，移至家中。</p>
6	山西三月花酒店管理有限公司	<p>处理结果是12月3号做降噪处理，离最后的处理时间已经过去多半个月了，没做任何的处理。</p>	<p>山西三月花酒店管理有限公司（格林豪泰智选酒店）位于山西省晋城市城区泽州南路919号梦想空间二层，属于个体经营，经营面积约2800平方米，投资约600万元，主要经营宾馆住宿。该酒店与梦想空间二层楼顶安装有中央空调，空调噪音影响周围居民生活，该酒店已与2020年12月29日进行了降噪处理。</p>

7	山水合聚水泥有限公司	<p>某先生反映：他于2020年12月21日下午2点30在晋城东站附近有一股化学生产的酸臭味，疑似是由泽州县金村镇司家掌村的山水合聚水泥厂作业时传出的味道，严重污染环境，现在正值橙色预警期间，望相关部门调查处理，予以解决。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月22日到现场进行了调查，举报情况不属实。晋城山水合聚水泥有限公司位于泽州县金村镇司家掌村，总投资2.4亿，2007年3月19日山西省环境保护局以晋环函【2007】134号文对该公司资源综合利用4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书进行了批复；2015年12月11日山西省环境保护厅以晋环函【2015】1154号文为该公司出具了资源综合利用4500t/d熟料新型干法水泥生产线项目竣工环境保护验收意见的函；排污许可证编号：91140525790247349M001P。现场检查时该公司处于停产状态；经现场检查并调取视频监控系统显示，该公司未生产，车辆未运输，并对晋城东站附近进行排查，未发现其它工业企业及违法排污情况。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司在停产期间，加强各生产工序及配套污染防治设施的维护管理，确保复产后正常运行。晋城市生态环境局泽州分局将加大晋城东站巡查力度，防止违法排污情况发生。</p>
8	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	<p>沁水县胡底乡蒲池村胡底煤矿每天晚上12点到次日早晨7点不间断有大车从矿上往外运输煤炭，该现象已持续数月。据他了解沁水县环保局规定：当地煤矿车辆运输时间为每天早上10点到晚上10点，认为胡底煤矿违反规定，且未在运输过程中采取防尘措施，望相关部门调查处理，予以解决。</p>	<p>晋城市生态环境局沁水分局执法人员于2020年12月22日对山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司进行现场检查，位于胡底乡蒲池村，举报人所反映的问题不属实，现场检查时，该矿处于生产状态，环保手续齐全；根据2020年11月23日晋城市大气污染防治工作领导小组发布关于启动（橙色加严管控措施的通知（晋市气防函）【2020】2号），要求大宗物料运输企业（含煤矿）每日上午10时至下午16时按橙色预警管控实行公路运输，每日下午16时至次日上午10时停止公路运输（危化品车辆除外）。根据2020年11月24日沁水县生态环境保护委员会对该矿在重污染天气“橙色+”等级管控措施预警期间公路运输申请表进行批复，由每日下午16时延长至夜间22时，运输车辆每日为150辆；针对举报人所反映问题，现场调取该矿12月1日至12月22日的过磅系统，未发现夜间12时至次日7时车辆运输现象；该矿运输车辆在筒仓内进行装煤，出入口安装有车辆冲洗平台，车辆出入时严格落实苫盖措施。要求该矿严格按照“橙色+”严管控措施要求进行运输；晋城市生态环境局沁水分局二分队将加强对该矿的日常监管。</p>
9	白水东街万达广场	<p>城区白水东街万达广场工地自2020年12月初至今每天晚上夜间10点到次日凌晨3点仍在施工，噪音严重扰民。</p>	<p>现场核查处于全线停工状态，万达广场12月以来因护坡塌方需要抢修，从12月开始抢修至18日，现已抢修完毕。已向晋城市重点工程领导组、晋城市大气污染防治工作领导小组报备。</p>

10	千佛寺	噪音，烟尘粉尘扬尘	开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年月12日23日上午11时到达东吕匠千佛寺，据现场核查：该寺庙未存在施工迹象，门外存放有大量木头且已苫盖，旁边为东吕匠棚户户区改造三期工程，施工单位为福建第五建筑公司，总建筑面积17722.55m ² ，该项目未在我区备案，现场也未见相关工作人员。
11	宽板凳老灶火锅店	泽州县北石店镇东王台畅安路畅东小区三期14号商铺宽板凳火锅店未安装烟道，直接将油烟排放到小区里边，油烟污染非常严重，十分影响住户生活。曾于2020年8月29日反映得到北石店镇人民政府回复，该商铺计划将烟道管道安装至楼顶，正在整改中。但直至12月16日还未得到整改解决，望相关部门予以解决。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月17日到现场进行了核实。“宽板凳火锅店”为晋城市城区宽板凳老灶火锅店，位于北石店镇畅东花苑三期1号楼下的14号商铺，营业面积300平方米，共30座次，主要从事火锅行业的餐饮，安装有油烟净化装置。现场核查时，火锅店处于营运状态，该商铺为三层街面楼，紧邻1号住宅楼（18层），未修建专用油烟管道，炒菜过程中产生的油烟经油烟净化装置处理后通过管道排放于窗户外的一层楼顶上，油烟净化装置比较简陋。要求该火锅店停业整改，对油烟净化装置进行更换，重新铺设油烟管道。
12	晋城东方热电有限公司	小区旁边的工业烟囱，24小时排放废气	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月17日到现场进行了调查，经举报照片比对所反映烟囱为晋城市东方热电有限公司，晋城市东方热电有限公司位于泽州县巴公镇二村北110米处，设计供热面积：100万平方米，该巴公镇集中供热项目于2010年5月1日经晋城市环保局审批同意建设（晋环函〔2010〕42号），2011年11月28日晋城市环保局以（晋环函〔2011〕466号）文对该项目批复了试生产。2012年1月17日晋城市环境保护局（晋环函〔2012〕004号）文对该项目进行了竣工验收。2019年9月17日领取了排污许可证，证号：91140525764674830K001V，有效期为：2019年09月17日至2022年09月16日。现场检查时段该企业正常生产，各项污染防治设施运行正常；该企业负责巴公镇部分区域集中供热，为保民生项目；调阅锅炉烟囱历史在线数据2020年12月14、15、16、日，均显示达标排放。 晋城市生态环境局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作。

13	阳城县洪上铸造厂	晋城市阳城县白桑乡洪上村小区门口有一个铸造厂，无手续，无任何防护措施，粉尘污染严重，喷漆有刺鼻性气味。请查处。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月16日进行了现场调查，举报人反映的“白桑乡洪上村小区门口铸造厂”系指阳城县洪上铸造厂，位于阳城县白桑乡洪上村，阳城县环境保护局于2000年5月28日对该厂年产100吨生铁铸件项目《建设项目环境影响登记表》批复，2009年6月24日通过验收；2018年4月11日注销生铁铸件项目，变更为阳城县瑞民灶具厂，并进行了网上《建设项目环境影响登记表》备案，编号：201814052200000087。现场检查时，原阳城县洪上铸造厂生产设施已拆除，不具备生产能力，未发现喷漆作业；阳城县瑞民灶具厂建设有剪板机1台、折弯机1台，铣床1台，处于停产状态。
14	山西省沁城煤矿	沁城煤矿2020年3月以来每天24小时不间断生产，夜间生产噪音严重扰民，影响周边居民休息，望相关部门予以解决。	晋城市生态环境局沁水分局执法人员于2020年12月15日对山西省沁城煤矿进行现场检查，该矿位于沁水县龙港镇国华村300米处，举报人所反映的问题属实，现场检查时，该矿处于生产状态，原煤廊道已更换隔音玻璃，原煤传输走廊进行全封闭，筛分、破碎进行了封闭，装煤系统进行了封闭，仓轴流风机安装有消声罩；举报人所居住的河北庄自然村距离该煤矿工业广场只有20米左右，在夜间生产过程中机械噪声和车辆运输噪声对居民生活造成一定影响；针对举报人所反映问题，该矿积极主动与周边居民进行沟通并达成谅解。要求山西省沁城煤矿严格按照“一厂一策”方案执行和市大气办文件要求，减少运输车辆数量，降低车速、禁止鸣笛，对产生噪声的设备要进一步进行治理，减少噪声污染。
15	沁水县华英种养专业合作社肉鸡养殖场	沁水县嘉峰镇张山村里新建了个养鸡场，华英养殖场，恶臭味熏天，影响日常生活了，请有关部门重视解决一下	晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员2020年12月15日对沁水县华英种养专业合作社肉鸡养殖场进行了现场检查，位于沁水县嘉峰镇张山村西北880m处，该合作社建有一个全封闭养殖废水收集池，养殖粪便通过清粪系统拉运至有机肥场进行处置；该合作社至张山村的道路旁边堆放有一处养殖粪便，是当地村民从该合作社用于农田施肥临时堆放，未采取有效措施进行防臭。养殖场内未发现有养殖粪便随意堆放情况。要求该合作社立即对农田路边堆放的养殖粪便进行清理；加大养殖场污染防治设施运行的管理，产生的养殖粪便严格按环评和批复要求进行处置；沁水县生态环境保护综合行政执法三分队加大监督检查频次，督促企业落实污染防治措施，对发现的环境违法行为进行查处。2020年12月16日进行回访检查，该合作社已将农田路旁堆放的养殖粪便进行了清理并覆土。

16	高平市恒祥洗煤有限公司	群众反映陈区镇宋家村恒祥洗煤厂，经常有该厂的运输车辆进村西的主干道运输煤，现在正值空气重污染阶段，生产并运输煤不合理。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年12月12日对高平市恒祥洗煤有限公司现场检查发现：高平市恒祥洗煤有限公司位于陈区镇宋家村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司经过我市能源部门初步审核规定，同意其按照“橙色+”管控措施的相关规定正常生产。12月12日现场检查时，该公司处于停产状态；2、宋家村西的道路为该公司修建的运煤通道，道路全部由该公司硬化。该公司执行“橙色+”管控措施中的大宗物料运输规定，上午10点至下午16时运输。经查阅该公司治超运输台账，在管控时间外未运输；3、该公司建有全封闭原煤棚和精煤棚，棚内配备安装有喷雾抑尘装置；4、原煤棚和厂区进出口安装有无组织在线监控设施；5、厂区配备有吸尘车和洒水车，每天定时对厂区及进出道路进行洒水保洁，厂区出口处安装有车辆冲洗装置。下一步，我局将加强对该公司日常环境监管，要求企业严格执行一厂一策和橙色等级管控措施。
17	山西阳光壹玖玖捌商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店	阳光1998商铺热水加热机组噪音过大，严重影响到正常生活、工作和学习，希望环保部门让其商铺给加热机组做隔音、降噪处理。	经核查：山西阳光1998商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店位于山西省晋城市开发区红星东街兰煜S4商业临街商铺西侧1--2号，2018年5月开始营业，经营范围：美容服务、公共浴室等。该公司楼顶安装有三台空气能热水器噪音扰民，建议要求该公司2020年12月14日前向我局提供空气热水器监测报告。现已出具噪音监测报告，数据显示均达标。
18	下麓村拐河水质污染	泽州县川底乡下麓村的村民反映，2020年12月7日上午，发现下麓村村口拐河的水体变成黑色，发出恶臭，严重影响居民日常生活。现投诉泽州县川底乡下麓村拐河水质污染，望有关部门调查处理。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月7日进行了现场核实。拐河位于泽州县川底乡，河两侧为农民承包土地，下游西边建设有下麓村村民住宅小区，该小区于2011年修建成立，2012年居民入住，总户数150户，大约居住500人口，修建时该小区建有粪便排放池2个，长10米，宽3米，深3米，居民入住后每季度清理一次。现场核查时，村民正在河两侧用粪便为土地施肥，臭味较大，水质清澈，下游水质略为浑浊，但臭味较小；下麓村村民住宅小区粪便排放池管道通过此处连接川底乡污水处理厂，但污水处理厂还未投入使用，现由于冬季居住人口多，粪便多，粪便池未及时清理，导致少量粪便溢入该河流。晋城市生态环境局泽州分局要求施肥村民安全施肥，防止粪便掉入河流，责令该小区立即对化粪池进行清理，防止粪便外溢。

19	慧军石厂	1泽州县金村镇田庄村南边有一处慧军石厂，现正值橙色预警天气，但是该石场每天仍一直在生产，造成村内环境污染严重，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月7日到现场进行了调查，泽州县金村镇慧军石灰岩矿位于泽州县金村镇田庄村，总投资1800万元，2015年7月20日泽州县环保局以泽环审【2015】65号文对该矿年产45万吨石灰岩开采加工项目环境影响报告书进行了批复；2017年8月16日泽州县环保局为该矿局为该厂年产45万吨石灰岩开采加工项目竣工环境保护验收进行了备案，编号：编号为：2017-0525-052。排污许可证编号：91140525325730482F001P。现场检查时该企业处于生产状态；经调查，根据晋城市大气污染防治工作领导小组文件“关于明确2020-2021年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知”晋市气防【2020】3号，该企业绿色评估为A级企业，减排措施为正常生产，自主减排；该企业出口至铺头村道路运输过程中有明显扬尘，正在组织洒水车洒水降尘。晋城市生态环境局泽州分局责令该企业运输车辆出入厂区必须通过冲洗平台，冲洗干净后方可离厂；制定有效的保洁清扫洒水制度，保证运输道路干净整洁。
20	晋城市春晨兴汇实业有限公司	大气污染严重	晋城市春晨兴汇实业有限公司位于泽州县南村镇青杨掌村西500米处，主要生产设备为炼铁高炉、烧结机、中频炉、离心铸造机等，环保审批验收手续齐全，排污许可证编号：9114052577810138X8001Y，有效期：2019年6月8日至2022年6月17日，排污总量为：颗粒物：76.95吨/年，二氧化硫：127.19吨/年，氮氧化物：276.69吨/年。晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋市政办【2020】15号）文，已将该公司列入退城入园名单拟实施搬迁。从举报人提供的图片结合现场情况分析，举报人反映的烟气排放设施为该公司的烧结机头排气筒。该公司烧结生产线机头废气除尘采用湿式静电除尘工艺、脱硫采用双碱法脱硫工艺、脱硝采用氧化还原法脱硝工艺，废气排放口安装有烟气在线监控设施。我局执法人员与举报人进行电话沟通，举报人反映没有具体的污染事实，并咨询该企业是否能正常生产，我局执法人员回复该公司环保手续齐全并安装了配套的环保设施，可以正常生产。

21	阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司	<p>阳泰集团伏岩煤矿将煤矸石排放在煤矿东面谷庄村的林地里，将十几棵树掩埋，下雨天时污水横流，2020年12月3日还在继续排放。他认为排放位置不合理，且严重影响环境，望相关部门予以解决。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月7日进行了现场调查，举报人反映的企业实际是指阳城县泰鑫煤炭洗选有限公司。该公司年入洗180万吨原煤改造项目地址位于阳城县芹池镇阳陵村，与山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司紧邻，占地面积20000平方米，总投资3200万元（其中环保投资214万元）。主要生产设施包括10平方米跳汰机1台、16平方米跳汰机1台、原煤筛分机1台、浓缩机2台、压滤机5台等。生产工艺流程分为跳汰洗选和煤泥水处理两个阶段，采用跳汰洗选工艺，煤泥水处理采用“浓缩+压滤”处理工艺。该公司年入洗180万吨原煤改造项目《建设项目环境影响报告表》2015年5月20日经阳城县环境保护局批复（阳环审〔2015〕039号），2016年10月19日通过阳城县环境保护局竣工验收（阳环验函〔2016〕049号），2020年3月27日完成固定污染源排污登记，编号为9114052273399223F001Y，有效期至2025年3月26日。现场检查时：1、该公司处于生产状态，执行重污染天气“橙色+”管控措施，重型载货车辆数减半。2、该公司个别厂棚未做到全封闭，部分物料露天储存于厂棚外，苫盖不严密。3、举报者所指的伏岩煤矿东面的谷庄村林地里未发现矸石、原煤将十几棵树掩埋的情况。综合现场检查情况，该举报内容属实。针对该公司个别厂棚未全封闭，部分物料棚外储存，未苫盖严密的行为，我分局分别于2020年12月8日对该公司下达了《责令改正违法行为决定书》（阳分环责改字〔2020〕42号），2020年12月23日下达了《行政处罚事先（听证）告知书》（阳环罚告字〔2020〕28号），2020年12月30日下达了《行政处罚决定书》（阳环罚字〔2020〕28号），处以罚款6.8万元。</p>
----	---------------	---	--

22	山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	臭味熏天，天天堵车	<p>晋城市生态环境局泽州分局工作人员于2020年12月8日进行了现场核实，反映的问题不属实。山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂位于周村镇西南约710米处，总占地面积约900亩。2006年11月8日山西省环保局经晋环函[2006]445号文件对赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院）编制的《天脊晋城化工股份有限公司煤气化厂异地搬迁改造项目一期工程年产24万吨合成氨40万吨尿素联产20万吨甲醇项目环境影响报告书》进行了批复，主要工程建设内容：年产24万吨合成氨生产线（包括造气、吹风气回收、气柜、半水煤气脱硫、压缩、变换、变脱、脱碳、氨合成等），年产40万吨尿素生产线（包括二氧化碳压缩、尿素合成、造粒及包装等），年产20万吨甲醇生产线（合成氨气生产中分出甲醇合成、甲醇精馏等）。该项目于2007年8月开工建设，2008年12月10日山西省环境保护局经晋环函[2008]987号文件对该项目试生产进行了批复，2010年10月27日山西省环境保护厅经晋环函[2010]1151号文件对该项目进行了竣工环境保护验收。2010年8月30日山西省环境保护厅经晋环函[2010]875号文件对赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院）编制的《山西天泽煤化工股份公司年产40万吨氨醇60万吨大颗粒尿素技改项目环境影响报告书》进行了批复，该项目总投资98000万元，于2014年8月开工建设，主要工程建设内容：年产40万吨氨醇生产线（包括循环流化床锅炉、混燃炉、造气、气柜、半水煤气脱硫、压缩、变换、变脱、脱碳、氨合成等），年产60万吨大颗粒尿素生产线（包括二氧化碳压缩、尿素合成、造粒及包装等），项目于2016年5月建成，2017年5月10日晋城市环境保护局对该建设项目进行了竣工环境保护验收备案，编号为：2017-0500-013。2017年12月19日晋城市环境保护局对该厂换发了新排污许可证，排污许可证编号为：91140500683828850C001P，有效期为：2017年12月19日-2020年12月18日。</p> <p>现场检查时该厂处于生产状态，污染防治设施运行正常，未发现有刺激性气味；调阅该厂12月6日-7日两天煤气化厂烟气排放口的在线监测数据，未发现有超标现象，烟气在线颗粒物控制指标为$\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$，实测数据$\leq 3.88\text{mg}/\text{m}^3$；SO₂控制指标为$\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$，实测数据$\leq 65.03\text{mg}/\text{m}^3$，NO_X控制指标为$\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$，实测数据$\leq 134.53\text{mg}/\text{m}^3$。氨、臭气浓度、硫化氢均在指标范围内，未发现超标现象。</p> <p>为确保周围居民生活和身体健康不受影响，要求该公司采取以下措施：1. 定期对污染</p>
23	山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂	臭味熏天，天天堵车	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月11日进行了现场调查，山西兰花科技股份有限公司田悦化肥分公司，位于阳城县北留镇李家坟村，占地面积约275亩，总投资8.3亿元，其中环保投资0.8535亿元。《环境影响报告书》于2006年12月12日经原山西省环境保护局（晋环函[2006]512号）批复。建设项目于2009年6月23日经原山西省环境保护局（晋环函[2009]3号）验收批复。排污许可证编号为91140522762489973M001P，有效期至2020年12月24日。现场检查时，该公司环保手续齐全，企业处于停产状态，查阅该公司自行监测报告和近期在线监测数据，各类污染物均未出现超标排放现象，在该公司厂区内均闻不到任何刺激性臭味，厂区外的运输道路未出现“堵车”现象。</p>

24	山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司	12月4日1点30分，该单位继续违反晋城市有关规定，在橙色预警期间组织公路运输，并在路口组织人员阻拦村民照相举报。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年9月14日进行了现场调查，举报人反映的山西阳城阳泰集团尹家沟煤业是指山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司，位于凤城镇尹家沟村。2011年9月15日山西省环境保护厅以晋环函【2011】2038号文对该公司年产45万吨矿井重组整合项目变更环境影响报告予以批复。2016年11月21日阳城县环境保护局以阳环审【2016】090号对山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司配套60万吨/年洗煤厂项目环境影响报告予以批复。2016年4月13日晋城市环境保护局以晋市环函【2016】115号文通过该项目竣工环保验收。2017年4月11日阳城县环境保护局对山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司配套60万吨/年洗煤厂项目自主验收资料进行收悉，编号：2017-0522-003。排污许可证为登记类型，编号为91140000111320170J001Y，有效期自2020年5月19日至2025年5月18日。现场检查时，发现尹家沟煤业2020年11月30日晚有车辆运输未执行重污染天气橙色预警措施，举报属实。针对该矿未执行重污染天气橙色预警措施问题，我局执法人员以阳分环查(扣)字(2020)27号对其过磅电脑予以查封。
25	山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司	该企业自从进入冬季错峰生产后，违反相关规定，在禁止公路运输期间依旧组织车辆外运销售，而且经常半夜三更运行。严重影响我们村民的出行和休息。进出场车辆冲洗不干净，路面污染严重。近几天天冷，一晚上就冻一层，对我们村民安全出行造成很大影响。近期环保检查后，该企业无视禁令，派人在各路口盯梢，夜间组织车辆运输。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年9月14日进行了现场调查，举报人反映的山西阳城阳泰集团尹家沟煤业是指山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司，位于凤城镇尹家沟村。2011年9月15日山西省环境保护厅以晋环函【2011】2038号文对该公司年产45万吨矿井重组整合项目变更环境影响报告予以批复。2016年11月21日阳城县环境保护局以阳环审【2016】090号对山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司配套60万吨/年洗煤厂项目环境影响报告予以批复。2016年4月13日晋城市环境保护局以晋市环函【2016】115号文通过该项目竣工环保验收。2017年4月11日阳城县环境保护局对山西阳城阳泰集团尹家沟煤业有限公司配套60万吨/年洗煤厂项目自主验收资料进行收悉，编号：2017-0522-003。排污许可证为登记类型，编号为91140000111320170J001Y，有效期自2020年5月19日至2025年5月18日。现场检查时，发现尹家沟煤业2020年11月30日晚有车辆运输未执行重污染天气橙色预警措施，举报属实。针对该矿未执行重污染天气橙色预警措施问题，我局执法人员以阳分环查(扣)字(2020)27号对其过磅电脑予以查封。
26	富基新材料有限公司	城区经一路与兰花路交叉口东100米处有一家晋城市富基新材料有限公司，近期每天晚上十点左右该公司生产作业时产生刺鼻的味道污染环境，且噪音扰民，望相关部门予以解决。	开发区环境保护与建设管理部工作人员于12月4日上午到富基新材料股份有限公司，经现场核实：该企业11月28日至12月3日工业炉窑停产，不存在噪音及气体污染物排放行为，与举报内容不符。经现场联系举报人了解到：举报人居住地为康廉小区，该小区周边1公里范围内分别有：皇城药业股份有限公司、富基新材料股份有限公司、森鹅服装有限公司、富士康培训中心，并表示初步判断可能为富基新材料股份有限公司夜间排放刺鼻性异味和产生噪音污染，但具体有待工作人员核实。2020年12月4日下午6时，举报人反映皇城药业股份有限公司突然产生噪音污染，要求排查。我部工作人员第一时间到达现场确认：此声音为化药车间楼顶冷却塔运行时产生的噪音，经与相关负责人联系，要求其立即停止运行，并做相关监测报告。

27	晋城市至尔益美口腔门诊有限公司龙湾店	设备的运行噪音太大扰民	经核查：晋城市至尔益美口腔门诊有限公司龙湾店位于晋城市城区红星东街兰煜龙湾S4商铺，属于个体经营，主要经营口腔门诊。该公司未投入营业正在装修，3楼楼顶安装有4台空调主机，产生有噪声。建议要求：限2020年12月18日前提供空调主机噪音检测报告。
28	阳城县町店旭东汽修厂	喷漆房没有环保装置，天天喷漆，环保查的时候拆掉说没有喷漆，手续不全	经晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月3日进行了现场调查，举报人反映的旭东轿车维修养护中心系指阳城县町店旭东汽修厂，位于阳城县町店镇町店村町店村八小区街南11号（E112.428476；N35.556365）。该厂占地面积500平方米，修建维修车间50平方米；在网上备案有《建设项目环境影响登记表》，编号为201714052200000162。现场检查时，该厂的喷漆房已经拆除，未从事喷漆行为。
29	阳城县林虹经贸有限公司	阳城县芹池镇伯附村内有洗煤厂名为林虹商贸有限公司，该公司现处于停产期间（截止到2020年12月31日），但自11月29日起，该公司未经过相关部门允许大批量的运输煤炭，严重污染环境，他认为不合理，曾与环保局反映未果，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年12月1日进行了现场调查，阳城县林虹经贸有限公司年洗选10万吨煤矸石项目位于阳城县芹池镇伯附村（N35°37'661"E112°13'263"），占地面积为3200平方米，总投资500万元，其中环保投资95.5万元，环保投资占总投资比例19.1%。该项目建有1座洗选车间、1台跳汰洗选机、1个浓缩池、1个循环水池、1个雨水收集池、2个淋控水收集池、2个事故池、2个全封闭物料棚。该公司年洗选10万吨煤矸石项目《环境影响报告表》于2016年9月28日通过阳城县环保局审批批复（阳环审[2016]080号）。2017年8月22日该项目竣工环境保护自主验收，编号2017-0522-026。2020年3月24日完成固定污染源排污登记，编号为911405226838240247001W，有效期2020年3月24日至2025年3月23日。重污染橙色加严管控期间该公司应该停止生产，10时-16时运输量减半，其他时间不能运输。现场检查时，该公司未生产，11月28日-30日有运输行为，其中28日运输25车，29日运输25车，30日运输65车。综合现场调查情况，该举报内容属实。该公司在重污染橙色加严管控期间未严格落实10时-16时运输量减半的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条第一款的规定。依据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第一款，《中华人民共和国环境保护法》第二十五条及《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四条第（六）项的规定，我分局于2020年12月2日下达了《查封决定书》（阳分环查(扣)字〔2020〕28号），对该公司的磅房予以查封，查封期限为5日（时间从2020年12月2日起至2020年12月6日止）。

30	胖强十大碗	<p>泽州县金村镇孟匠村孟匠新区3号楼楼下有一个名称是胖强十大碗的饭店，该饭店未安装烟油排烟系统，油烟直接排放到小区上空，油烟污染严重，气味难闻影响正常生活，望有关部门调查处理。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月30日到现场进行了调查，举报情况属实。泽州县金村镇孟匠村胖强十大碗饭店位于泽州县金村镇孟匠村，总投资2万元，2016年11月8日成立，餐桌50个。经营范围：食品经营。该饭店正在营业中；现场调查，该饭店厨房灶火未安装油烟净化装置，炒菜过程中产生的油烟未经处理直排。晋城市生态环境局泽州分局责令该饭店立即整改，尽快安装油烟净化装置，防止在炒菜过程中产生的油烟未经处理直排。</p>
31	阳城县臻阳商砼有限公司西河搅拌站	<p>阳城县西河乡孙沟村的村中有一个搅拌站名称为九焰建材搅拌站，2020年11月25日阳城县环保局已经将其查封，令其停止生产，11月26日发现其搅拌站仍然在进行生产，他认为不合理，望有关部门调查处理。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月27日对举报人反映的九焰建材搅拌站进行了现场检查，发现该站是指阳城县臻阳商砼有限公司西河搅拌站，位于阳城县西河乡孙沟村。该项目《建设项目环境影响报告表》于2017年7月4日经阳城县环境保护局批复（阳环审〔2017〕28号），2019年9月15日自主验收，表编号：2019-0522-041。现场检查发现：1、该项目环保手续齐全，检查时处于停产状态。2、配套的污染防治设施有：布袋除尘器、洒水车、清扫车。3、调阅该站用电监管记录显示在11月26日6：15-11：00期间有用电量产生。4、查封封条有被动过的痕迹。根据检查内容，该举报情况属实。针对该站查封期间违法生产的行为，2020年11月27日我分局已移送公安机关处理。</p>
32	国投晋城热电有限公司	<p>这样的电厂粉煤灰乱打</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月1日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P，有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。现场检查时该公司处于生产状态；经现场调查，中煤华晋集团晋城热电有限公司与河南强耐新材股份有限公司签订粉煤灰综合利用协议，产生的固体废物粉煤灰全部由河南强耐新材股份有限公司清运利用，使用的清运罐车为全密闭车辆，运输过程中除突发事故不存在遗漏情况，与举报情况不符。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管，严格管理固体废物装载运输处置全过程。</p>

33	国投晋城热电有限公司	随意在公路上倾倒粉煤灰	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年12月1日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P,有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。现场检查时该公司处于生产状态；经现场调查，中煤华晋集团晋城热电有限公司与河南强耐新材股份有限公司签订粉煤灰综合利用协议，产生的固体废物粉煤灰全部由河南强耐新材股份有限公司清运利用，使用的清运罐车为全密闭车辆，运输过程中除突发事故不存在遗漏情况，与举报情况不符。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管，严格管理固体废物装载运输处置全过程。</p>
34	山西阳光壹玖玖捌商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店	大型中央空调外机噪音，培训机构的音响噪音，	<p>经核查：山西阳光壹玖玖捌商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店位于山西省晋城市开发区红星东街兰煜S4商业临街商铺西侧1-2号，2018年5月开始营业，经营范围：美容服务、公共浴室等。该公司楼顶安装有三台空气能热水器。建议要求限该公司2020年12月14日之前向我局提供空气热水器检测报告。</p>
35	山西阳光壹玖玖捌商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店	商铺楼顶装了十几台大型中央空调外机，每天轰隆轰隆的，噪音太大，环保部门在我家里面把窗户全部关闭做了几次噪音监测都严重超标，	<p>经核查：山西阳光壹玖玖捌商贸有限公司晋城兰煜龙湾分店位于山西省晋城市开发区红星东街兰煜S4商业临街商铺西侧1-2号，2018年5月开始营业，经营范围：美容服务、公共浴室等。该公司楼顶安装有三台空气能热水器。建议要求限该公司2020年12月14日之前向我局提供空气热水器检测报告。</p>
36	晋城经济开发区东吕匠小学对面三期工程	东吕匠小学对面，三期工程最近一直有部分电焊机轮流露天电焊施工，请相关部门落实	<p>经现场核查：该工地为东吕匠回迁楼因暖气管道抢修，切割电焊连接管道，不能在封闭空间内进行。</p>

37	小胖餐馆	泽州县北石店镇王台畅东花苑二期2号楼下的5号商铺小胖餐馆，将餐馆排油烟的管道插入门口的地下污水管道中，导致每次清理污水管道时，都会散发出浓重的油烟味道，影响居民日常生活，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月27日到现场进行了核实。经调查，反映的问题属实。“小胖餐馆”位于北石店镇畅东花苑二期2号楼下的5号商铺，营业面积100平方米，共50座次，主要从事川菜系列的餐饮，装有油烟净化装置。据餐馆负责人介绍，因将餐馆的油烟管道接入楼层烟道中，川菜餐馆产生的油烟味特殊大，油烟会通过烟道进入楼上住户家中；在楼层的外墙上安装油烟管道，需征得楼上所有住户同意，整栋楼有16层，要所有住户同意难度很大；在小区物业许可后，将烟道插入门口的地下污水管道中。晋城市生态环境局要求餐馆停业整改，不得将油烟管道插入门口地下污水管道中。
38	高平市泫氏铸管有限公司	重污染天气未响应国家停产限产政策	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年12月8日对高平市泫氏铸管有限公司现场检查发现：高平市泫氏铸管有限公司位于南城办庞村村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司执行《晋城市大气污染防治工作领组〈关于明确2020-2021年秋冬季重点行业企业差异化管控应急管控措施的通知〉》可以正常生产，停产时间为2021年1月6日至2021年2月26日；该公司响应橙色管控措施自主减排，现铁厂和管厂停产，管件厂处于正常生产状态；2、烧结工段、铸管车间、高炉于12月2日停产到位，目前正在进行水循环冷却，待温度降至常温后，进行清炉。3、铸件车间正常生产，1台6吨1台2吨中频炉配备布袋除尘器，运行正常，VOCs工段配备催化燃烧，运行正常。4、经调阅该公司2020年11月10日至今废气在线监控设施数据显示，废气达标排放；5、2020年11月委托山西同源国益环境监测有限公司对废气、厂界无组织、厂界噪声进行了监测，监测结果显示污染物达标排放。我局要求该公司严格执行《晋城市大气污染防治工作领组〈关于明确2020-2021年秋冬季重点行业企业差异化管控应急管控措施的通知〉》要求。
39	晋城铭安新能源技术有限公司	凌晨及阴雨天气排放臭气（可能是四氢噻吩、乙醇硫）污染空气！这个味道闻的时间长了会头晕、恶心！	现场检查：1、该公司位于晋城市西环路苗匠村西侧，设计规模2x105NM ³ /d, 占地面积17.43亩，主要对CNG槽车进行充装。该站将管道来气（设计压力为1.5Mpa）进行过滤、调压、计量后进行脱水干燥，再进行缓冲后进入压缩机，将气体压缩至20Mpa，然后进入加气柱，对槽车进行充装。2、该公司放空气体有两处，一处是在压缩机房东侧放空，放空气体来自脱水装置（每12小时放空一次）均压后的气体以及压缩机、回收罐、缓冲罐、排污罐超压后的气体（正常状态不会超压）；另一处是在压缩机房南侧放空，放空气体来自站外管道（在突发事故情况下才放空）。 建业要求：限12月5日前对排放气体进行厂界无组织监测。

40	晋城市城区白水河下游	管道排放污水，污水成白绿色	经排查：该污水管道为城市雨水管道，河段附近无排水工业、企业，开发区东田石、南田石等社区管道雨污不分，生活污水排放至雨水管道。
41	晋城福盛钢铁有限公司	<p>晋城市慈善公益报环境部门的员工反映，曾有市民于2020年10月19日反映泽州县巴公镇西部村晋钢福盛钢铁有限公司生产污染环境的问题，得到泽州县政府回复：1. 要求该企业制定相应的停炉方案，避免类似情况再次发生，认真落实；2. 要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，举一反三，加大对环保设备的维护点检，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作。并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。但2020年11月22日下午看到晋钢集团炼钢厂上空仍有黑色烟雾和黄褐色粉尘排出，污染环境，望相关部门调查处理，予以答复。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局环境监察执法人员于2020年11月25日到现场进行了调查：晋城福盛钢铁有限公司位于泽州县巴公工业园区，成立于2003年，该公司建设项目共分四期：1、（一期）1*30吨转炉和30万吨棒材、20万吨线材生产线项目，于2003年9月8日经晋城市环保局对该项目环评进行了批复（晋市环办字（2003）80号），2005年12月24日通过了晋城市环境保护局组织的建设项目环境保护竣工验收；2、（二期）100万吨/年特种钢项目，2006年3月28日经原山西省环保局对该项目环评进行了批复（晋环函（2006）111号），2013年6月26日通过了山西省环保厅组织的建设项目环境保护竣工验收（晋环函（2013）878号）。3、（三期）138万吨/年中厚板项目，2008年5月5日原山西省环保局该项目环评进行了批复（晋环函（2008）306号），2013年6月26日通过了山西省环保厅组织的建设项目环境保护竣工验收（晋环函（2013）877号）。4、四期工程包括2*180m烧结机、2*1380m高炉及配套工程，2016年12月19日晋城市环境保护局对该公司四期项目现状环境影响报告书进行了备案（晋市环备案（2016）15号）。2020年10月16日领取了排污许可证，证号：911405257460015955001P。有效期限为：2020年10月27日至2025年10月26日。</p> <p>现场检查时段各项污染防治设施运行正常；群众反映的晋钢集团炼钢厂上空黑色烟雾和黄褐色粉尘是该公司2020年11月22日西区炼钢厂二次除尘设施箱体故障除尘效果不佳导致厂房扬尘，发现问题后炼钢厂已立即组织整改，除尘设施已恢复正常；该企业在事发当天以书面形式向晋城生态环境局泽州分局报告了此次故障。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，举一反三，加大对环保设备的维护点检，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作。并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>
42	白水洗浴中心	城区南翠小区的住户反映小区6号楼南面的白水洗浴中心，近期洗浴中心风机运作噪音扰民，建议降低运作声音，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局城区分局执法人员于2020年11月25日现场检查该洗浴中心空气能压缩机产生一定的噪声，对周围居民有一定影响。建议要求：对产生噪音的设备进行降噪处理，做到达标排放（2020年12月3日前完成降噪处理）。

43	金村东铭家具	本人经营一家木制品加工，属于小微企业，被查封原因没有环评手续	泽州县环境保护委员会将此情况转给金村镇人民政府调查处理，金村镇人民政府于2020年12月28日报送了情况说明，东铭家具位于金村镇霍秀村，未办理任何环保手续。现场检查时该公司处于生产状态，场内有切割机两台、热塑封边机一台。泽州县金村镇人民政府针对散乱污或土小企业，根据先停后治的原则，对该家具厂生产机器设备和电源进行贴封条处理，办理齐全环保手续后再进行解封。
44	富士康园区	市长热线一号通平台转办 举报人反映：她是城区吕匠路富智园小区的住户，2020年6月15日开始，每天晚上9点以后到次日8点能闻到强烈的刺鼻性气味，气味是从富士康B区方向扩散开来的，导致周边大气污染严重，曾于6月18日反映，得到开发区综合服务中心回复：富士康正在为车间排口加装活性炭吸附装置预计9月份完成，环保部门也对富士康排放的气体进行检测，均达标。等加装活性炭吸附装置完成后看该问	2020年11月13日接到举报后，开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年11月17日下午16时和晚上21时分别到达富士康B区，夜间未闻到刺鼻性气味（不排除受到雨天天气影响），据现场核实：B区主要负责生产光通讯产品（C1、C2厂区）、精密模具（A3厂区）、相机模组和光学镜头（A1、A2、B1、B2厂区），可产生废气的有C1、C2厂区，检查时该区生产、环保处理设施正常开启运行，加工过程中产生的废气经后燃炉处理后排放，该厂区第三季度废气监测（监标检字第2008195号）显示各项排放均已达标，但对厂区异味，经多方咨询讨论后决定在排气口增加脱脂废气净化设备，目前该设备已到厂区内，我部工作人员要求其12月17日前完成安装。另厂区内的“绿洲一号”金加一厂（主要负责加工手机壳），周边有约30个油雾机，已全部安装油雾净化器，但针对可能会出现轻微切削油气味，我部工作人员已和该厂区管理人员沟通加装机器外包活性炭吸附装置，目前该项目已打申请报告，处于流程中。
45	中铁隧道股份有限公司	城区东街街道办事处风苑小区的住户，2020年11月初以来太行路最北段道路改造施工至晚上10点还未停工，噪音扰民。	经核查：该项目为七岔口联通工程，由中铁隧道股份有限公司承建，于2020年4月20日开始施工，预计2021年6月完工。现场检查：1、该项目箱体段完成，等待浇筑混凝土；2、该项目2020年11月初因A匝道箱体浇筑混凝土属特殊工艺，需连续浇筑，导致夜间施工，现场提供有备案证明。建议要求：1、禁止夜间施工（晚22点至次日早上6点）；2、如遇特殊工艺必须连续作业，必须由县级以上人民政府或当地行政主管部门的证明，并公告附近居民，方可施工；3、加强管理，控制扬尘污染。
46	高平市长工南陈石渣线运销有限公司	群众反映，南城办南陈村石渣线集煤站重污染天气橙色预警期间，高平市环保有发布关于运煤车辆只能在上午10点-下午4点时间段进行装运，2020年11月13日凌晨4点左右该煤站还仍然有前四后八车辆在装运煤炭。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年11月19日对高平市长工南陈石渣线运销有限公司现场检查发现：高平市长工南陈石渣线运销有限公司位于南城办南陈村，环保手续齐全。现场检查时：1、该发运站未进行发运；2、经调阅该发运站监控视频和门禁系统，未发现举报人反映的2020年11月13日凌晨进行公路运输的问题，监控显示仅是该发运站自有车辆在厂区内（从上站台倒运至下站台）进行煤炭倒运；3、晋城市未启动重污染天气橙色预警，2020年11月8日晋城市大气污染防治工作领导小组办公室启动了橙色等级管控措施，允许每日10时至16时公路运输；4、该发运站场地全部硬化，站台南侧建有一排挡风抑尘网，站台两边各建一座半封闭煤棚，棚内及棚外堆放末煤全部进行了苫盖，站台配备一辆洒水车、一辆湿式清扫车、一台移动式雾炮车和一套车辆冲洗装置。下一步，我局将加强对该公司日常环境监管，要求企业严格执行一厂一策和橙色等级管控措施。

47	晋城市锐安石灰岩开采有限公司	在全市环保控制下，每晚在正常生产，	现场检查时该企业未生产未运输，该企业以晋城市采石行业标杆的标准进行建设，由于2020年10月未建设完成，未纳入《泽州县工业源重污染天气应对措施减排清单》，现已建设完成并完善相关环保手续（参照采石行业A类标准建设），可以正常生产。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放；加大厂区及出厂道路的清扫、洒水降尘频次，减少对周边环境的影响。
48	泽州县中国公路局拆迁项目	城区蓝煜花园小区的住户反映，2020年10月30日凌晨三点，文昌东街与加油站之间的泽州县交通局公路管理所仍在施工，噪音严重扰民。曾转至城区政府，回复结果为：不属于管辖范围，建议转交开发区处理回复。望有关部门调查落实，予以解决。	开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年11月16日下午15时到达文昌东街与加油站之间，据现场核实：该项目为泽州县中国公路局拆迁项目，10月6日开工，计划工期为20天。10月17日因未落实“六个百分百”被市执法局机动大队处罚“停工整顿”至今。10月30日凌晨所产生的噪音为板车拖运挖机出厂区时所产生的噪音，持续时间约20分钟。我部工作人员已告知该项目负责人，如若复工后请严格遵守作业时间，勿噪音扰民。
49	阳城县二军煤球厂	某先生反映他于11月15日路过阳城县凤城镇尹家沟村的沙场时，发现此处有许多露天堆放的煤矸石，不知是谁堆放在此，但煤矸石的堆放严重污染环境，现希望将此处煤矸石清理，避免其再次污染环境，望有关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月16日上午进行了现场调查，举报人反映阳城县凤城镇尹家沟村的沙场，工商注册名为：阳城县二军煤球厂，该厂年加工民用煤球5000吨项目位于阳城县凤城镇尹家沟村，占地面积为1300平方米，使用面积800平方米。该项目《环境影响登记表》于2014年7月14日经阳城县环保局审批（阳环审[2014]62号）文审批。现场检查时，该厂环保手续齐全，处于停产状态；院内露天堆存有煤矸石且未完全覆盖，根据检查情况，举报属实。针对阳城县二军煤球厂露天堆存煤矸石且未完全覆盖的违法行为，晋城市生态环境局阳城分局于2020年11月16日下达责令改正违法行为决定书（阳分环责改字[2020]33号），责令该厂在2020年11月21日前改正环境违法行为；2020年11月17日下达行政处罚事先告知书（阳环罚告字[2020]31号）；2020年12月28日下达行政处罚决定书（阳环罚字[2020]31号），对其处以罚款人民币肆万捌千元整。

50	山西三月花酒店管理有限公司	商家在2楼平台加装风机、中央空调等设备，由于离住户窗户比较近，空调没有任何的隔音设施，晚上10点以后，空调运行产生的噪音即使关了窗户依然可以听到，已经严重影响到住户的睡眠和休息，属于噪音扰民，希望环保部门能够及时处理。平台另有梦想星光里安装的空调，白天开放声音较大。	经核查：山西三月花酒店管理有限公司（格林豪泰智选酒店）位于山西省晋城市城区泽州南路919号梦想空间二层，属于个体经营，经营面积约2800平方米，投资约600万元，主要经营宾馆住宿。现场检查：1、该酒店正常营业； 2、该酒店于梦想空间二层楼顶安装有中央空调，空调噪音影响周围居民生活。建议要求：限2020年12月3日前进行降噪处理。
51	开发区川夏食府	上次反映川夏食府店里安装电梯噪音问题，你们执法部门处理很好，很及时，很到位，噪音消失了一段时间，再次表示感谢！但是近期，川夏食府又开始使用了电梯，噪音很大，也没有处理噪音的措施，希望政府好好管管，谢谢！	经核查：川夏食府周末因货物过多，晨间使用一小时升降机运输货物产生噪音，影响周围居民。已与举报人核实。已告知饭店负责人，禁止使用升降机。
52	田园地锅	城区泽州南路与白水街交叉口往被100米处路南有一家田园地锅饭店柴火进行加热问题，环境污染严重，影响附近居民生活。	经核查：该饭店已更换清洁能源燃料液化气。
53	晋城福盛钢铁有限公司	环境污染特别严重，尤其是烟尘粉尘和扬尘到处都是，人都没办法在这边生活了，希望有关部门整治一下。	现场检查时段正常生产配套污染防治设施运行正常；该公司负责S227李村堡至莒山口龙司线及晋钢大道周边的道路，该区域重型货车车流量较大易产生扬尘，该公司每天安排清扫、洒水车辆定时定点对路面进行清扫降尘，抑制道路扬尘；照片显示的扬尘现象，为园区产能置换项目新设备调试，环冷突发故障短时扬尘异常状况，该故障已当场排除，并向晋城市生态环境局报送了情况报告。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，发现问题及时处理，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作；有效合理清扫、洒水。

54	沁水县翔宇养猪专业合作社	养猪场粪便乱排放，污染老百姓饮用水水源	晋城市生态环境局沁水分局二分队执法人员于2020年11月13日对沁水县翔宇养猪专业合作社进行现场检查，该公司位于沁水县郑村镇湘峪村歇凉圪堆黄山，举报人反映的问题属实，该合作社办理有环境影响登记表，存栏生猪约1100头；针对举报人所反映的问题，该合作社用抽粪罐车运送耕地途中，因抽粪罐车管道破损，导致粪便溢流至道路两侧和饮用水源地附近，现场检查时该合作社已将溢流的养殖废水进行了清理；举报中反映的饮用水源为郑村镇湘峪村东关小区饮用水仓，供小区30户居民饮用，距离合作社约500米。责令该合作社对湘峪村东关小区饮用水源进行监测（已委托山西梦盛环保科技有限公司进行水质监测），确保饮用水安全；要求该合作社加强养殖粪便管理，按要求对粪便及时进行处理，并在养殖场周边喷洒除臭剂、消毒剂，有效降低恶臭的污染，杜绝此类事故发生。
55	晋城福盛钢铁有限公司	污染严重，噪音影响老人休息，小孩学习，粉尘污染严重	现场检查时段正常生产配套污染防治设施运行正常；在反映问题位置现场排查未发现粉尘严重问题，经了解核实该企业定时安排专人专车对厂区周边道路进行清扫、洒水作业；现场要求该企业对厂界周边进行噪音监测，该公司委托山西科利华环境检测有限公司于2020年11月18日对厂界进行24小时噪音监测，监测报告数据显示符合工业企业厂界噪音排放标准。 晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，发现问题及时处理，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作；加强噪音管控，合理安排生产，避免扰民。
56	晋城福盛钢铁有限公司	粉尘污染严重，离住户区太近，噪音太大，影响老人休息，望有关部门办点实事。别走过场	现场检查时段正常生产配套污染防治设施运行正常；在反映问题位置现场排查未发现粉尘严重问题，经了解核实该企业定时安排专人专车对厂区周边道路进行清扫、洒水作业；现场要求该企业对厂界周边进行噪音监测，该公司委托山西科利华环境检测有限公司于2020年11月18日对厂界进行24小时噪音监测，监测报告数据显示符合工业企业厂界噪音排放标准（附监测报告）。 晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，发现问题及时处理，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作；加强噪音管控，合理安排生产，避免扰民。

57	高平市泫氏铸管有限公司	扬尘严重，噪音严重，影响环境	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年11月19日对高平市泫氏铸管有限公司现场检查发现：高平市泫氏铸管有限公司位于南城办庞村村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司处于正常生产状态； 2、高炉配套的布袋除尘器+石灰石膏脱硫设施运行正常，并安装有废气在线监控设施，在线数据显示污染物达标排放；3、烧结工段配套安装有scr脱硝+石灰石膏脱硫+湿电除尘设施运行正常，并安装有废气在线监控设施，在线数据显示污染物达标排放；4、铸管车间4台10吨中频炉配套布袋除尘器运行正常，VOCs工段废气经退火炉燃烧后排放； 5、铸件车间1台6吨1台2吨中频炉配备布袋除尘器，运行正常，VOCs工段配备催化燃烧，运行正常；6、该公司配备一台洒水车、一台湿扫车、一台吸尘车，每天定时对厂区及进出道路进行洒水及保洁；7、经调阅该公司2020年11月10日至今废气在线监控设施数据显示，污染物达标排放；8、2020年11月委托山西同源国益环境监测有限公司对废气、厂界无组织、厂界噪声进行了监测，监测结果显示污染物达标排放。我局要求该公司加强污染防治设施的管理与维护，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。
58	泽州县南村镇翟河底村	我举报一家非法生产的散乱污企业，该企业位于泽州县翟河底村，在翟河底村小学北侧院内。	经现场核实，举报人所举报的企业名称为泽州县南村镇翟永平落槽加工部，该企业位于南村镇翟河底小学北侧院内，主要产品为石墨槽，未办理环保手续，该企业为散乱污企业。针对核查后的实际情况，区生态环境保护委员会办公室于2020年11月19日向南村镇镇政府下达了《关于对南村镇翟河底村小学北侧院内翟永平落槽加工部进行取缔的函》，要求南村镇镇政府根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，立即对该加工部按照“两断三清”标准进行取缔，目前已按要求进行了取缔。

59	山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司	<p>南岭乡小东沟村北边，煤矿场地露天堆放好几万吨煤矸石，已经长期存放好几年了，近期我路过发现矿上有车将场地煤矸石随意倾倒在我们村的沟里，下面还有村里耕地。实在是可恶。1、近期有大车在拉煤矸石，运输期间现场扬的黑灰灰怕的很，</p> <p>2、下雨天，黑水水全部都就到堆场下面的地里面。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月12日到现场进行了调查，山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司位于泽州县南岭乡东沟村北470米处，经现场调查，该企业2012年办理环评后，基建过程中产生的混煤约20000吨（含矸率约85%）堆存于厂区内，2015年2月发生透水事故后一直停建停产至今；该企业为泽州县工业固体废物历史遗留堆场清单内企业，现正在清理整治，铲车装煤时未采取任何抑尘措施，扬尘污染严重。</p> <p>山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司清理整治工业固体废物时未采取任何抑尘措施，扬尘污染严重，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条，晋城市生态环境局泽州分局于2020年11月18日对该单位下达了责令改正违法行为决定书（泽环责改字[2020]084号），依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第三项之规定责令该单位改正上述违法行为。并于2020年12月15日下达了行政处罚决定书（泽环罚字[2020]084号），对该单位罚款人民币叁万壹仟元整。</p>
60	山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司	<p>尊敬环保局领导好，我要反映南岭乡小东沟村北边，煤矿场地露天堆放好几万吨煤矸石，已经长期存放好几年了，近期我路过发现矿上有车将场地煤矸石随意倾倒在我们村的沟里，下面还有村里耕地。实在是可恶。1、近期有大车在拉煤矸石，运输期间现场扬的黑灰灰怕的很，</p> <p>2、下雨天，黑水水全部都就到堆场下面的地里面。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月12日到现场进行了调查，山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司位于泽州县南岭乡东沟村北470米处，为兼并重组矿井，开采3#-15#煤层，年生产能力为90万吨，项目总投资61926.8万元，原山西省环境保护厅于2012年7月11日对《山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司900kt/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》进行了批复【晋环函（2012）1439号】。2020年5月19日进行了固定污染源排污登记，登记编号：911400000519754659001W。</p> <p>经现场调查，该企业2012年办理环评后，基建过程中产生的混煤约20000吨（含矸率约85%）堆存于厂区内，2015年2月发生透水事故后一直停建停产至今；该企业为泽州县工业固体废物历史遗留堆场清单内企业，现正在清理整治，铲车装煤时未采取任何抑尘措施，扬尘污染严重。</p> <p>山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司清理整治工业固体废物时未采取任何抑尘措施，扬尘污染严重，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条，晋城市生态环境局泽州分局于2020年11月18日对该单位下达了责令改正违法行为决定书（泽环责改字[2020]084号），依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第三项之规定责令该单位改正上述违法行为。并于2020年12月15日下达了行政处罚决定书（泽环罚字[2020]084号），对该单位罚款人民</p>
61	原市运车站	<p>水路院里原市运车站！凌晨12点开始开着挖掘机疯狂施工！是不是没有关系都没人管呀！家里老人暂且不说！小孩吵的不能睡通宵听这噪音？国家规定9点以后不准施工是假的吧？</p>	<p>经核查：原市运门口有一垃圾池夜间拆除产生的噪音，影响周围居民，当夜就已拆除完工。我局执法人员与举报人电话沟通，举报人称现已无噪音。</p>

62	晋城第二加油加气站充电桩项目	<p>举报人反映：他是雨柏园林公司的工作人员，在城区金匠街和金河线交叉口路南培育的有苗木，2020年11月8日到达该路段巡查时，发现此出有正在修建的加油站，施工作业时将污水排放至苗木的土地上，将土地污染了，担心苗木受损。</p>	<p>开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年11月10日下午15时到达金匠街和金河线交叉口路南雨柏园林育苗基地，现场调查发现：举报人举报工地为晋城市宝森商贸有限公司晋城第二加油加气站充电桩项目，该项目于2020年9月1日开工，建筑面积2865.1平方米，工期预计75天；现场核实后确认该工地存在生产废水、生活废水、建筑垃圾等外排情况，举报内容属实。</p> <p>针对此问题，我部当场要求该工地立即停工，并于11月11日对其下达责令限期整改通知（晋市开环改〔2020〕47号），要求其接到通知后立即清理外排垃圾，并于11月14日前将整改情况报备我部。由于被污染基地门外有人看守，故经举报人同意后，把其电话告知该工地负责人，由双方联系后自行安排时间进行清理。</p>
63	山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	<p>玉溪煤矿洗煤厂自2020年5月开始，机器24小时不间断生产，噪音影响附近村民休息，多次与洗煤厂协商未果，望相关部门调查处理。</p>	<p>晋城市生态环境局沁水分局二分队执法人员于2020年11月11日对山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司进行现场检查，该公司位于沁水县胡底乡玉溪村，举报人所反映的问题属实，针对举报人所反映的问题，该矿属于基建矿井，现场检查时处于建设中；该矿厂界距离举报人居住地（玉溪新村）约50米；现场检查发现该矿槽型原煤仓内风机消声器损坏，噪音较大（原煤仓内的风机主要是为了给仓内换气，防止瓦斯集聚）；晋城市生态环境局沁水分局环境监测站11月11日对该矿厂界和玉溪新村居民区进行了噪声监测。该矿厂界东噪声监测值为昼间63.3dB（A）、61.9dB（A）、58.2dB（A），夜间62.5dB（A）、59.6dB（A）、57.0dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准昼间小于60dB（A）、夜间小于50dB（A）评价，昼间1#、2#监测点位超标、3#监测点位达标，夜间1#、2#、3#监测点位全部超标。玉溪新村临近居民房外区域噪声监测值为昼间54.5dB（A）、夜间54.2dB（A），按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类标准昼间小于55dB（A）、夜间小于45dB（A）评价，敏感点昼间达标，夜间超标。责令该公司7日内对槽型原煤仓内风机消声器进行更换；限期1月内在厂区东面建设隔音屏，有效降低噪声；在隔音屏未完成建设，在确保安全前提下，槽型原煤仓内的风机夜间不得运行。</p>

64	高平市火车站北货场	<p>高平市火车站北货场噪音污染严重，尤其是今年夏季以来，几乎天天装或运，并且新增了三台叉车等大功率机械设备，已对附近居民，交通造成严重影响。</p> <p>现有两个问题： 1、据了解，高平市火车站北货场没有环保、环评手续为何长期运营，据了解，我市另外几个货场都办理有环保、环评手续。 2、山西省、市相关文件要求大型工矿企业2020年底必须修建铁路专用线，高平火车站北货场主要承运晋丰煤化工化肥装运，晋丰煤化工公司作为国家大型一类企业，何时能接入铁路专用线？</p>	<p>晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年11月25日对高平市火车站北货场现场检查发现：高平市火车站北货场位于北城办西北部，始建于1968年，占地18382平方米，该货站只发运化肥、粮食等袋装货物。现场检查时：1、该货站未进行发运；2、该货场装卸时使用4台电动皮带传输机进行装卸作业；3、该货场有三台叉车，全部进行了检测，并在环保部门备案；4、该货场主要发运的为晋丰公司的化肥，经向晋丰公司核实，运输车辆为外包车辆，每天运输化肥的车辆约40辆，每台运输车辆都在市交警大队进行过备案，允许入市通行；5、根据高平市人民政府2019年12月编制的《高平市城市区域声环境功能区调整技术报告》，声环境功能区划表中规定“以铁路沿线一定距离内的区域划为4b类声环境功能区，包括太焦铁路、太焦高速铁路（在建），执行标准70-55dB（A）”。该货场于2020年7月28日和8月21日，委托山西怡景环境监测有限公司对分别对厂界噪声及敏感点噪声（昼间、夜间）进行了监测，敏感点监测数据显示：噪声昼间52.9 dB（A）、夜间42.4 dB（A），符合4b类声环境执行标准70-55dB（A），能达到1类声环境执行标准55-45dB（A）；6、根据2018年4月28日公布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的修订》修正，该货站不在名录范围内，我市另外几个货场因涉及煤炭发运，办理有环保手续；7、根据《山西省推动运输结构调整实施方案》和《晋城市推进运输结构调整实施方案》，年货物运输量150万吨以上的大型企业和新建物流园区，原则上全部修建铁路专用线，我市铁路专用线建设由市发改委牵头，建议举报人向发改委反映，我局要求该货场加强场地环境管理，落实降噪减噪措施。</p>
65	公路扬尘	<p>开发区办事处金匠街驾考中心附近因大型拉土车来往较多，车辆没有防护措施，扬尘严重，影响环境。曾有人年初反映过此问题，但近期扬尘问题再度严重，望相关部门再次调查解决。</p>	<p>开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年11月9日上午9时到达城区开发区办事处金匠街驾考中心附近路段进行现场调查。举报人反映最近该路段来往大车过多，导致扬尘污染严重，跟过一次车，最后发现大车回到了万达广场工地。工作人员现场调查发现：金匠街未见车辆禁行标识；万达广场工地也不属于开发区管辖范围。根据《晋城市大气污染防治条例》第四章第三十四条规定和“六个百分百”相关内容落实主体责任，运输物料的机动车辆，是否采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的、是否符合散料运输条件、进出工地车辆是否冲洗干净等不属于生态环境部门职责范围内。由于道路扬尘的形成具有多方面因素，据此，我部已与园区公用建设管理有限公司沟通，加大对该道路的清扫及洒水降尘工作，同时也望市政部门转至其他相关主体负责单位。</p>

66	八里湾修桥打桩	噪音污染，还在施工，打桩声不能休息	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月12日进行了现场调查，举报人反映的建筑工地系指町店镇张沟村采煤沉陷区治理搬迁安置新建小区基础设施和公共服务设施项目，位于町店镇町店村西上河地和町店镇张沟村南侧，町店村西上河地项目总用地2.18hm²，总建筑面积22739.85m²，主要建设内容为8栋住宅楼及道路、绿化、室外管线等配套基础设施，规划户数216户。该项目属于町店镇民生工程项目，环境影响登记表已完成备案，备案编号为：201814052200000151。经现场调查：该项目基础桥桩一共12个，已于11月3日完成基础桥桩施工。现在正在进行桥梁施工，每日8时至12时、13时30分至18时正常施工。不存在打桩声影响休息的情况。</p>
67	国投热电有限公司	<p>晋城大车按OBD都不环保，河南车没有按OBD在晋城市泽州县国投热电来去自如，没有人管</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月8日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P，有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。</p> <p>河南省污染防治攻坚领导小组办公室于2019年2月28日、焦作市污染防治攻坚领导小组办公室于2019年8月5日分别下发文件，对大型物料运输车辆安装OBD系统进行要求和规范，故河南省来国投晋城热电公司运输车辆已完成OBD系统安装工作。晋城市生态环境局泽州分局执法人员查看国投热电有限公司现有大宗物料运输车辆统计明细，未发现没有安装OBD车辆。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求国投热电有限公司按照晋市气防办[2020]6号《晋城市中重型载货车加装远程在线监控设备（OBD）实施方案》严格管理运输车辆。</p>

68	沁水县科胜原耐火制品有限公司	大气污染环境	<p>晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员于2020年11月6日对沁水县科胜原耐火制品有限公司进行现场检查，该公司位于沁水县嘉峰镇秦庄村北约450米处，举报人所反映的问题不属实，针对举报人所反映的问题，该公司两台竖窑处于生产状态，原料棚内堆放约300吨原料，产品约300吨；原料和产品堆场封闭不完全。沁水县科胜原耐火制品有限公司提供的2020年10月8日监测报告显示：颗粒物4.0mg/m³，二氧化硫32mg/m³，氮氧化物7mg/m³，低于《工业窑炉大气污染物综合治理方案》排放中限值：颗粒物30mg/m³，二氧化硫200mg/m³，氮氧化物300mg/m³，本次监测，该企业所有监测项目均不超限值，污染物均排放达标。对该企业存在的环境违法行为已立案进行查处；下达了责令停产整治决定书，责令企业立即停产整治；下达了查封（暂扣）决定书，对企业涉及生产的两台发电机组和物料提升机配电柜实施查封扣押。2020年11月16日对沁水县科胜原耐火制品有限公司进行回访检查，处于停产状态。</p>
69	阳城县盛世陶瓷有限公司	<p>阳城县白桑乡洪上村村口斜对面的一家阳城县盛世陶瓷厂主要生产瓷砖，该厂每天24小时不间断生产作业，并排放有大量黑烟，严重污染环境，望相关部门调查处理。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月09日进行了现场调查，举报人反映的““阳城县盛世陶瓷厂”系指阳城县盛世陶瓷有限公司，该公司位于阳城县白桑乡洪上村。2016年1月7日，阳城县环境保护局以（阳环审[2016]010号）文对该项目环境影响报告书予以批复。2016年10月19日，阳城县环境保护局以（阳环验函【2016】051号）文予以验收。2019年10月10日取得排污许可证，证书编号：91140522051975107X001P，有效期限：2019年10月10日至2020年10月9日。现场检查发现：1、该公司处于正常生产状态。2、配套的布袋除尘器以及脱硫、脱销设施均正常运行。调阅该公司11月1日至11月9日在线数据，数据显示各项污染物均达标排放，现场未发现排放黑烟现象，该举报情况不属实。我局今后将加大对该公司的日常监管力度，同时要求该公司严格按照环评要求，落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。</p>

70	阳城县烽裕工贸有限公司	<p>阳城县烽裕工贸有限公司这么多年来，在没有任何环保手续的情况下，一直在生产，我们去年向阳城县环境保护局举报过，但阳城县环境保护局回复是没有生产，今年我们又向阳城环保局和市长热线举报，阳城县环境保护局回复还是没有生产，然后我们把阳城县烽裕工贸有限公司2019年4月至2020年4月的电费清单发在了12369网上，阳城县环境保护局才对烽裕工贸有限公司做出了处罚，停电等，但丝毫没有影响到烽裕工贸的正常生产，从环境保护局对烽裕工贸公司做出处罚停电罚款以来，烽裕工贸有限公司，一年四季，一天24小时实行轮班至今一直在生产。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月9日对该公司现场情况和用电情况进行调查，阳城县烽裕工贸有限公司年洗选180万吨原煤项目地址位于阳城县町店镇大宁村。建有1台跳汰洗选设施。配套建有2个浓缩池、1个循环水池、1个事故池、1个半封闭物料棚。该公司原地址位于阳城县町店镇柴凹村五龙沟，煤炭深加工项目办理了相关的环保审批、验收和排污许可手续。2012年，县政府为建设芦苇河生态工业走廊引进晋陶陶瓷厂建设工程，需要占用该公司原厂址。2012年12月20日，经发改、国土、环保等部门联合实地踏勘，初步拟定选址在町店镇大宁村(现厂址)，在取得项目联合踏勘选址审批手续后，于2013年底完成了180万吨洗煤厂设施设备的安装及主厂房的建设。在重新办理审批手续过程中由于处于崦山自然保护区实验区边缘地带，环评编制工作暂缓，相关审批手续仍在办理中。现场情况：阳城县烽裕工贸有限公司洗煤生产设施未生产，该举报内容不属实，另查阳城县隆浩煤炭销售有限公司在烽裕工贸有限公司院内新建了3台块碳包装机9月份投入运行至今，该公司未办理环保审批手续属散乱污企业；用电情况：2020年11月17日我局对国网阳城县供电公司下达了《关于对阳城县烽裕工贸有限公司依法调查供电的函》（阳环委办函〔2020〕53号）。2020年11月19日国网阳城县供电公司回复：该用户拥有变压器两台，容量分别为1000千伏安和400千安；2020年6月2日对1000千伏安进行断电，保留一台400千伏安的变压器提供生活照明，用电量6月5335千瓦时，7月8384千瓦时，8月5479千瓦时；九月份该用电户名变更为阳城县隆浩炭销售有限公司，用电量9月2966千瓦时，10月份11289千瓦时，11月1日到11月18日用电量8100千瓦时。阳城县隆浩炭销售有限公司属散乱污企业，晋城市生态环境局阳城分局2020年11月20日对国网阳城县供电公司下达了《关于对阳城县隆浩炭销售有限公司依法停止供电的函》（阳环委办函〔2020〕56号）；2020年11月20日对町店镇政府下达了《关于对阳城县隆浩煤炭销售有限公司进行清理取缔的通知》（阳环委办函〔2020〕57号）。</p>
71	美泉村尹雷雷堆煤场	<p>在无任何环保设施情况下 强行占用 将厂地硬化 进行倒煤 对我村环境污染带来严重污染</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月10日进行了现场调查，发现阳城县凤城镇美泉村村民尹雷雷，经村委同意，将本村养鸡场对面的一块空地（约150余平方）进行水泥硬化，用于存放车辆；现场检查时，该场地内无任何设施设备、无铲车、无煤炭堆存。</p>
72	高平市店上村杨勇豆腐加工坊	<p>该豆腐坊所使用锅炉使用危废产品，气味呛人，危害周围环境。</p>	<p>高平市生态环境保护委员会办公室责成东城街街道办事处调查处理，东城办工作人员于2020年11月6日对杨勇豆腐坊现场检查发现：杨勇豆腐坊位于东城办店上村，经营者为杨勇，统一社会信用代码：92140581MA0HM5C88N，占地50平米，日产量200斤豆腐，锅炉使用燃料为甲醇，日使用量13升。现场未发现使用危险废品，无刺鼻性气味。东城街街道办事处要求经营者严格按照环保要求，使用清洁燃料进行生产。</p>

73	建筑垃圾加工点	晋城市城区西上庄办事处郃匠村距高速公路50米左右，有一家露天采石场，粉尘污染严重，请查处。	晋城市生态环境局城区分局执法人员于2020年11月11日现场对举报人反映的露天采石场进行了核查，发现现场情况为一家建筑垃圾加工点，该加工点位于南村镇陈庄村村北紧临西环城高速公路右侧，现场堆放有大量建筑垃圾和加工后的成品及一台铲车，无任何环保手续，为散乱污企业。 针对核查后的实际情况，区生态环境保护委员会办公室于2020年11月12日向南村镇镇政府下达了《关于对南村镇陈庄村村北建筑垃圾加工点进行取缔的函》，要求南村镇镇政府根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，立即对该建筑垃圾加工点按照“两断三清”标准进行取缔，目前该建筑垃圾加工点已按要求进行了取缔。
74	阳城县华宇电力杆塔有限公司	阳城县演礼乡南任村有一个华宇电力塔杆厂，该厂的生产间全天24小时施工生产，噪音污染严重，影响附近村民的生活质量，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月6日对举报人反映的华宇电力塔杆厂进行了现场检查，发现该厂是指阳城县华宇电力杆塔有限公司，位于阳城县演礼乡南任村。该项目《建设项目环境影响登记表》于2017年5月11日经阳城县环境保护局完成备案。现场检查时该项目环保手续齐全，处于生产状态，配套的污染防治设施有：原料堆场全封闭，旱烟净化器运行正常；未发现噪音扰民的现象。
75	山西三河重工机械有限公司	阳城县凤城镇蒿峪村西南角200米处有一家阳城县山河重工机械有限公司，没有环保手续，一直在进行违规生产，生产过程中会产生大量的粉尘，严重影响周边村民生活，他认为不合理，望相关部门调查处理。	2020年11月6日，晋城市生态环境局阳城分局执法人员进行现场调查，经查，举报人反映阳城县山河重工机械有限公司，工商注册名为“山西三河重工机械有限公司”，该公司租赁山西瑞发实业股份有限公司场地，从事煤矿机械装备制造项目，地址位于凤城镇蒿峪村西南200米处。该项目《环境影响报告表》于2013年10月22日由阳城县环境保护局批复（阳环审【2013】136号），2020年4月29日该公司重新进行技改项目备案，该公司技术改造项目《环境影响报告表》于2020年8月28日经阳城县行政审批服务管理局批复，（阳审管字【2020】71号），2020年10月28日领取排污许可证911405220680431700001X。该公司环保手续齐全；处于停产状态；抛丸机自带布袋除尘器，机械加工、焊接成型配套的两台焊接烟气净化器均处于停运状态，喷漆房未建设，未安装吸附催化焚烧法处理设施，未进行喷漆作业；现场未发现产生大量的粉尘。

76	华昱煤化工	<p>某先生反映周村高速路口（原岸村村）华昱煤化工工场因煤炼油，每天排放刺鼻难闻的气味，严重污染环境，影响附近村民居住。</p>	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年11月5日进行了现场核实，反映的问题属实。山西晋煤华昱煤化工有限责任公司位于晋城市北留周村循环经济工业园区内，于2013年9月开工建设，占地面积2000亩，项目总投资164亿元。2012年9月27日原山西省环境保护厅经晋环函【2012】2006号文件对山西省化工设计院2012年7月编制的《晋煤集团100万吨/年甲醇制清洁燃料技术改造项目》进行了批复，主要生产工序有：燃料合成工序（甲醇预热、甲醇蒸发、甲醇过热、二甲醚合成、燃料合成、粗汽油分离、催化剂再生）、油品分离工序（脱乙烷塔、稳定塔、汽油分离塔、吸收塔）、重汽油处理工序及配套的锅炉烟气脱硝除尘脱硫装置、污水处理装置、工艺冷凝液回收装置、中水回用装置等设施；2014年1月15日原山西省环境保护厅经晋环函【2014】80号文件对赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院）2013年11月编制的《山西晋煤华昱煤化工有限责任公司新建高硫煤洁净利用化电热一体化（置换合成氨产能）示范项目》进行了批复，主要装置包括：气化装置、空分装置、甲醇装置、袋式除尘器、硫回收装置、氢回收装置、去生化处理装置、去中水回用装置等环保设施。2017年12月27日原晋城市环境保护局对该公司核发了排污许可证，编号为14052525230339-0500，有效期为：2017年12月27日-2020年12月27日。</p> <p>现场检查时该公司处于生产状态；经现场核实，发出刺鼻难闻气味的是该公司污水处理厂的除臭系统，该公司污水处理厂于2018年8月正式投入使用，在投入运行阶段有附近村民反映有刺鼻难闻味产生，影响到居民生活，后经集团公司研究决定加装一套污水处理除臭系统，该系统于2019年10月开始建设，于2020年6月对集水井、隔油池、调节池、事故池、气浮池、一级混凝沉淀池、UASB池、HBF池及污泥脱水机进行了全封闭、现已进入调试验收阶段，因生物菌种投入时间较短，菌种未达到最佳处理效果，所以在系统不稳定的状态下会产生短暂的难闻气味。为确保周围居民生活和身体健康不受影响，要求该公司采取以下措施：1、加强工艺操作，确保系统稳定运行；2、加大第三方现场监测频率，做到污染物排放达标。3、加快建设污水处理站废气排气口在线监测系统。</p>
77	山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	<p>惠阳煤矿的风机口朝向村南，从2020年8月开始，每天晚上都有风机产生的噪音持续至凌晨两点之后，严重影响市民休息，望相关部门予以帮助解决。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月10日进行了现场调查，举报人反映的惠阳煤矿是指山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司，位于凤城镇南底村东0.57公里处，惠阳煤业风机距淇沟村2公里。2010年12月1日山西省环境保护厅以晋环函【2010】1436号文对该公司年产45万吨矿井整合变更环境影响报告书进行批复。2015年1月16日晋城市环境保护局以晋市环函【2015】21号对项目进行竣工环境保护验收批复。排污许可证为登记类型，编号为91140000586169574B001W，有效期自2020年3月31日至2025年3月30日。现场检查时，惠阳煤业风机正在运行，有噪音产生，调阅2020年9月7日山西国际电力技术咨询有限公司对其厂界噪声进行季度监测报告，显示达标排，举报属实。针对该矿风机噪声扰民问题，我局执法人员当场要求惠阳煤业对风机采取有效降噪措施，降低噪声排放，杜绝噪声扰民现象发生。</p>

78	北石店鸿春村对面焚烧垃圾	长期堆放，焚烧生活垃圾，恶臭扑鼻、空气污染严重，招致大量苍蝇蚊子，严重影响周边人员身体健康和卫生生活，还造成了严重的火灾和疫情隐患。	泽州县环境保护委员会按照网格化管理相关规定转给北石店镇人民政府办理，北石店镇人民政府到现场进行了调查。并于2020年11月4日对现场垃圾进行了清理，并在场外设置栏杆，严禁随意倾倒生活垃圾。北石店镇人民政府将会对周边环境加强管理，杜绝此类现象再次发生，减少对周边环境的影响。
79	沁和能源集团有限公司 永安煤矿	晚上三点村口路口全是大车 鸣笛堵路 全天都飘满煤灰	晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员2020年11月4日对沁和能源集团有限公司永安煤矿进行了现场检查，该企业位于沁水县嘉峰镇永安村，举报人所反映的问题与现场检查情况部分相符，该企业环保手续齐全，根据沁水县重污染天气“橙色+”等级管控措施预警期间涉煤企业公路运输申报表，该企业“橙色+”等级管控措施期间可以进行公路运输，公路运输时间为2020年11月2日至此次管控结束，运输时间为每晚0时至次日0时，公路运输车辆申报数量为100辆。现场调取车辆出入口视频监控进行查看，该企业在“橙色+”等级管控措施期间公路运输情况是：11月2日0时至11月3日0时公路运输车辆数为100辆，未超过申报数量。要求该公司严格按重污染天气“橙色+”等级管控措施预警期间涉煤企业公路运输申报表进行公路运输，严格落实道路运输粉尘防治措施，加大运输道路洒水和清扫频次，对运输车辆进行合理调度，减少公路车辆运输噪音和灰尘
80	重庆桥头火锅	各种生活噪音，楼道火锅异味。	经核查：重庆桥头火锅自建有专用烟道，排污口排放于楼前，分别于2020年9月27日、2020年10月20分日向我局提供了噪音监测报告和油烟监测报告，数据均达标。

81	晋城福盛钢铁有限公司	尘土飞扬 吊车铲车罐车大车冒黑烟 电焊油漆味刺鼻 噪音太大扰民 有请相关部门来实地看看。实在没人管下一步我们会找媒体	现场检查时该公司一期项目正在施工建设中；该公司厂区内钢结构厂房电缆沟土方装卸作业时，未能采取湿法作业，扬尘污染严重。晋城市生态环境局泽州分局将按照相关法律法规对该公司进行立案；要求该企业施工过程中严格按照“六个百分百”施工，避免扬尘污染。
82	秀水苑	24号楼底二次加压泵噪声大，持续的低频噪声给我及家人的身体，生活造成很大影响，特别是晚上嗡嗡嗡嗡，实在受不了，希望能尽快帮我们协调解决！（去年就说停了暖气解决，今年又送暖气依然未整改）	针对举报人反映的供暖系统二次增压泵噪音扰民情况，我局执法人员经现场检查要求此机房的管理人员对其进行降噪改造，改造方案为在增压泵下方增加减震垫、进出管道包裹了隔音棉、泵房内墙加装隔音棉，经与举报人沟通，举报人称增压泵房工作时，声音仍能通过墙体传送出来，后与举报人沟通，建议举报人与开发商进行协商或通过其他渠道解决此问题。
83	大箕镇两谷坨粉条厂	山西两谷坨村后粉条厂烟囱冒黑烟，日产粉条7000斤。污水就地排放。	泽州县环境保护委员会将此情况转给大箕镇人民政府办理，大箕镇人民政府于2020年11月4日进行了现场核实，泽州县大箕镇王建民粉条厂位于泽州县大箕铺镇两谷坨村东北1500米处，占地面积1500平方米，投资100余万元，年产粉条3500余公斤，解决留守村民15户20余人，贫困户2户4余人就业问题。2015年6月26日泽州县工商和质量监督管理局对该项目进行注册登记，统一社会信用代码为：92140525MA0H8BXD2D；2018年9月4日在泽州县食品药品监督管理局领取了食品小作坊许可证，许可证编号为：SXZF1231405250008X，有效期为：2018年9月4日-2023年9月3日。现场检查时该厂处于停产状态；生产废水及生活污水利用地下管道直接外排于厂区外荒坡树林及菜地；生产车间墙体外安装500公斤燃煤锅炉一台，架设2.5米高烟囱一根。大箕镇人民政府要求该厂在厂区西北空地新建30立方米污水沉淀池，并将厂区内全部废水汇集到沉淀池内进行处理。目前水池基建部分已完成，等天气转暖后实施全封闭，来确保废水达标排放；现场拆除燃煤锅炉及烟囱等设施，改为48千瓦电蒸汽发生器，设备正在发运中。

84	国投热电有限公司	这样的电厂没有一个部门管	现场检查时该公司处于生产状态；国投晋城热电有限公司现场安排有路面保洁人员对运煤道路路面积尘进行清扫，安排有洒水车对原煤运输道路每日进行洒水抑尘；反映的电厂附近不足百米的地方堆放的生活垃圾，经现场调取国投热电有限公司视频监控发现生活垃圾为周边村民倾倒；电厂运煤道路前河南车进厂时因长途运输，车身有积尘。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管，安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁，并保证车辆出厂冲洗。
85	国投热电有限公司	国投热电厂门口，河南车脏，乱，差，污染环境，没人管，严重影响我们出门，正常生活	现场检查时该公司处于生产状态；国投晋城热电有限公司现场安排有路面保洁人员对运煤道路路面积尘进行清扫，安排有洒水车对原煤运输道路每日进行洒水抑尘；反映的电厂附近不足百米的地方堆放的生活垃圾，经现场调取国投热电有限公司视频监控发现生活垃圾为周边村民倾倒；电厂运煤道路前河南车进厂时因长途运输，车身有积尘。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管，安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁，并保证车辆出厂冲洗。
86	沁和能源集团有限公司 永安煤矿	半夜悄悄发货噪音大灰尘多没路灯的路上半夜全是车	晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员2020年11月2日对沁和能源集团有限公司永安煤矿进行了现场检查，位于沁水县嘉峰镇永安村，举报人所反映的问题与现场检查情况部分相符，该企业环保手续齐全，根据沁水县重污染天气“橙色+”等级管控措施预警期间涉煤企业公路运输申报表，该企业“橙色+”等级管控措施期间可以进行公路运输，公路运输时间为2020年10月30日至此次管控结束，运输时间为每晚19时至次日7时，公路运输车辆申报数量为100辆。现场调取车辆出入口视频监控进行查看，该企业在“橙色+”等级管控措施期间公路运输情况是：10月30日19时至10月31日7时公路运输车辆数为100辆，未超过申报数量。要求该公司严格按重污染天气“橙色+”等级管控措施预警期间涉煤企业公路运输申报表进行公路运输，严格落实道路运输粉尘防治措施，加大运输道路洒水和清扫频次，对运输车辆进行合理调度，减少公路车辆运输噪音和灰
87	景西南路南段	景西南路南段围挡西侧有个臭水沟，一直在排放污水，臭味比较大。	经核查：景西南路和白水西街连接处道路还有约十余米未连接，未建立雨水收集管道，怕暴雨积水对新修道路造成损害，在施工路面上临时修建一个雨水储存池，现储存池内干涸。该道路修建完工后，雨水储存池将改造成景西路。

88	陵川县夺火乡窑边村无名洗沙厂	晋城市陵川县夺火乡窑边村一家洗沙厂将洗沙后的污水排至河道，污染环境，请查处。	2020年11月3日晋城市生态环境局陵川分局执法人员进行现场核查。陵川县夺火乡窑边村位于陵川县上云台景区内，该景区正在进行河道治理工作位于窑边村东南约2000米处存在一家无名洗砂厂，经走访了解，夺火乡河道治理工作于2020年9月20日开始施工，施工方为有效利用河道治理产出的原料，于2020年10月10修建该无名洗砂厂，准备利用原料进行加工并用于河道治理工程。现场检查时段，该洗砂厂处于停产状态，现场建有一台破碎机，三条传输皮带及洗沙等生产设施，未建全封闭大棚，无任何污染防治设施，该洗砂厂位于夺火乡季节性河流勤泉河河道中，靠近洗砂厂附近河道河水存在大量泥沙，河水成浑浊状，通过执法人员向下游继续查看，河道河水逐渐澄清。2020年11月4日陵川县生态环境保护委员会办公室下发关于夺火乡窑边村无名洗砂厂相关环境问题的转办函（陵环委办函〔2020〕31号）要求夺火乡人民政府立即按照“两断三清”标准进行取缔工作。2020年11月10日夺火乡人民政府回复关于对窑边村无名洗砂厂相关环境问题的处理情况，2020年11月5日对上云台景区下达整改通知书，要求对窑边村无名洗砂厂进行“两断三清”取缔工作。2020年11月10日夺火乡人民政府对洗砂厂进行回头看检查是，该洗砂厂设备已全部撤离，并将河道恢复畅通。
89	沥青、石子搅拌站	晋城市阳城县蟒河镇泥河村西有一家沥青、石子搅拌站冒黑烟，粉尘污染严重。请查处。对举报人信息保密。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年10月30日对举报人反映的沥青、石子搅拌站进行了现场检查，该站由山西路桥建设集团有限公司晋城太行旅游公路施工总承包项目部阳城1分部建设，位于阳城县蟒河镇邢西村。该项目《建设项目环境影响报告书》于2018年2月17日经阳城县环境保护局批复（阳环审[2018]20号）。现场检查时该项目环保手续齐全，未生产，现场工人正在对设施设备进行检修。配套的污染防治设施有：储料仓全封闭料棚、冷料仓除尘设备、喷淋塔、沥青烟气净化设备、雾炮机、洒水车等环境保护设施设备，均能正常运行。未发现冒黑烟，粉尘污染严重的现象。
90	城区开发区办事处东吕匠社区回迁楼（27号楼）项目	东吕匠小学南边大约100米左右位置，如上图所示，2020年7月份左右开始此处经常流出黑色废水，味道发臭，之前这里有工厂的，今年下半年市里查违建的时候拆除了，目前不下雨废水很臭，下雨的时候跟雨水一起流走了，严重污染环境，	经核查：东吕匠小学南边污水排放问题，因社区拆迁区两位老人居住，没有及时得到回迁，家庭废水管损坏没有及时修复，造成污水外泄，社区高度重视，积极组织现场修复，现已全部修好，今后社区要加强排查，杜绝此类现象发生。

91	阳城县嘉德木业厂	阳城县嘉德木业厂位于郭河村村南。2018年开始,每天早上5:00-8:00该工厂大量排放黑色气体,其余时段进行少量排放,每天24小时不间断作业,严重污染环境,望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年10月26日进行了现场调查,举报人反映的“阳城县嘉德木业厂”系指阳城县嘉德木业厂,该公司位于西河乡郭河村,项目总投资60万元,其中环保投资4万元。2013年6月26日,阳城县环境保护局以(阳环审〔2013〕94号)文予以批复。2020年7月13日进行了固定污染源排污网上登记,登记编号:91140522054196301B001Z,有效期:2020年7月13日至2025年7月12日。现场检查时:1、该厂处于停产状态,未发现黑色气体排放现象。2、经调查,该厂每天生产时间为上午6点至12点,下午14点至18点,夜间不生产。2020年10月20日10时至11时该厂生物质锅炉发生故障,期间存在黑烟排放现象,该举报情况属实。我局执法人员当场要求该公司严格按照环评要求,落实各项污染防治措施,确保污染物达标排放。
92	晋城山水水泥有限公司 阳城南观岭石灰岩矿	无任何环保设施,24小时生产,组织大量车销售,现场无任何环保设备。	城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月10日进行了现场调查,现场检查发现:1、南观岭石灰岩矿处于停产状态,破碎机受料口配有袋式除尘器和喷淋降尘设施;矿山路安装喷淋洒水设施;配备有移动雾炮以及洒水车,均能正常使用。2、该公司《高镁石灰石综合利用技改项目》于2020年9月1日在阳城县行政审批服务管理局进行备案,项目代码为:2020-140522-30-03-018256,2020年11月7日,该项目环境影响报告表已通过专家评审,检查时未发现组织生产,目前正在建设中。
93	山西省晋城市阳城县 G342国道K842+000米处 施工路段	此施工路段位于下河村王家庄,紧邻居民住宅,施工过程产生大量灰尘,噪音巨大,严重影响附近居民生活休息。且路段修建过程未做任何安全措施,对居民出行造成较大安全隐患。并且后续道路修建后对居民生活(灰尘,噪音)、安全都有巨大的隐患。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年10月26日进行了现场调查,举报人反映的实际上是指山西省晋城市阳城县G342国道K842+000米处,由阳城县公路管理段负责施工。现场检查时正在进行平整路面施工,属等外公路施工项目,不需办理环保相关手续。施工现场对路面采取了抑尘措施,路面未产生大量灰尘。施工现场平整路面时,有施工车辆噪声产生。该举报情况部分属实。针对阳城县公路管理段施工过程中噪声扰民现象,阳城分局下达了《关于对G342国道K842+000米处至阳城集煤站施工路段扬尘和噪声进行整改的通知》,要求合理安排作业时间,杜绝夜间和中午施工,保障附近居民正常生活,不受噪声干扰。

94	晋城市城区曼拉卓康美容馆	小区住宅楼内开设艾灸馆，经查大量焚烧艾草，并未安装通风设备，常打开楼道内房门散发恶臭污染味道，	<p>经核查：晋城市城区曼拉卓康美容馆位于晋城市城区黄华街鸿翔小区1号楼2单元102室，注册日期：2017年5月24日，经营范围：美容服务；营业面积约130平方米，共有5张床位，其中2张床位用于艾灸。</p> <p>现场检查：1、该店正常营业； 2、该店在营业时，有人员出入会将楼道门打开，致使点燃的艾草气味弥漫至楼道内。</p> <p>建议要求：在营业时，关闭楼道入户门，从店面南侧门进出。</p>
95	于鸿铸造厂	泽州县晋庙铺镇沙石堡村韦街自然村的村民，村东面开办了一家于鸿铸造厂，在生产作业中产生的粉尘较大，自2020年10月开始，该铸造厂作业时为了节约电费，并未使用除尘器，导致有粉尘污染周边环境，严重影响居民生活，请相关部门调查处理，予以解决。	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年10月28日进行了现场核实，泽州县晋庙铺镇于鸿铸造厂位于泽州县晋庙铺镇沙石堡村西南1500米处，占地面积3500平方米，年产铸件5000吨。现场检查时该厂处于停产状态；各路用电模块、风机等环保设施运行正常；生产车间安装的二次除尘及打磨混砂车间布袋除尘器都正常运行；山西智诺环保科技有限公司2020年9月28日对该厂进行了监测，监测数据均在指标范围内；该厂的在线环保用电监管从10月1日至10月28日均未出现擅自停运现象及其它异常情况。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求该企业定期对污染防治设施进行维护保养，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。</p>
96	晋城山水水泥有限公司 阳城南观岭石灰岩矿	山水水泥厂有限公司，在矿山开采处什么环保手续和环保设施也没有，建设粉石子设备，非法生产销售石子，非法24小时不间断生产，给周边居民造成很大影响	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年11月10日进行了现场调查，举报人所说的山水水泥有限公司矿山开采项目全称为晋城山水水泥有限公司阳城南观岭石灰岩矿，位于蟒河镇风门村现场检查发现：1、现场检查，南观岭石灰岩矿处于停产状态，破碎机受料口配有袋式除尘器和喷淋降尘设施；矿山道路安装有喷淋洒水设施；配备有移动雾炮以及洒水车，均能正常使用。2、该公司《高镁石灰石综合利用技改项目》于2020年9月1日在阳城县行政审批服务管理局进行备案，项目代码为：2020-140522-30-03-018256，2020年11月7日，该项目环境影响报告表已通过专家评审，检查时未发现组织生产，目前正在建设中。</p>

97	国投晋城热电有限公司	这就是美丽的国投热电垃圾成什么样子了，一风刮来到处都是。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年10月24日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P，有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。现场检查时该公司处于生产状态；经现场调查，国投晋城热电有限公司现场安排有路面保洁人员对运煤道路路面积尘进行清扫，安排有洒水车对原煤运输道路每日进行洒水抑尘；电厂附近不足百米的地方堆放的生活垃圾，经现场调取国投热电有限公司视频监控发现生活垃圾为周边村民倾倒。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管对道路安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁，保证车辆出厂冲洗。
98	国投晋城热电有限公司	这就是国投热电用有味道的水洒路，领导们快看看吧	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年10月24日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P，有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。现场检查时该公司处于生产状态；经现场调查，国投晋城热电有限公司现场安排有路面保洁人员对运煤道路路面积尘进行清扫，安排有洒水车对原煤运输道路每日进行洒水抑尘；电厂附近不足百米的地方堆放的生活垃圾，经现场调取国投热电有限公司视频监控发现生活垃圾为周边村民倾倒。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管对道路安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁，保证车辆出厂冲洗。
99	焦家山村至长晋线道路施工工地	位于高平市寺庄镇伯方村村北100米处，连接省道S227线与焦家山村的违法建设公路项目西兰花百盛煤业北大门至省道S227线段正在建设中，该公路是二级公路标准，该建设项目开工于2018年11月份全面开工、断续建设至今，目前正在浇筑水泥混凝土硬路肩。该公路路线周边不仅是紧邻成片基本农田，而且是未批先建直接占用了二十亩左右的基本农田和七、八亩左右的经济林地。西兰花百盛煤业北大门至焦家山村段500米已经建设完成，路基宽度7米，建设占地为基本农田，周边是成片基本农田区。目前正在建段的公工程开挖土方宽	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年11月4日对寺庄镇伯方村北的焦家山与S227省道连接道路现场检查发现：举报人反映的施工道路位于寺庄镇伯方村北，焦家山村与S227省道连接道路。1、现场检查时，该工地未施工；经向交通部门核实，该道路编号为C50114581（长晋线-焦家山村），全长1.416公里，无路面，单车道；山西省农村公路综合信息服务云平台-路网中心系统显示，该道路为农村公路；2、举报人反映的占用基本农田和经济林地问题，建议举报人向国土部门反映。根据原山西省环境保护厅《关于印发〈山西省不纳入建设项目环境影响评价审批管理的目录（第一批）〉的通知》（晋环环评〔2016〕1号文件），农村村级公路建设可以不办理环境影响评价审批手续。

100	国投晋城热电有限公司	污水垃圾恶臭异味粉尘污染	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2020年10月24日到现场进行了调查，国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保总局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号：91140525767122601Q002P，有效期：2020年6月22日至2025年6月21日。现场检查时该公司处于生产状态；经现场调查，国投晋城热电有限公司现场安排有路面保洁人员对运煤道路路面积尘进行清扫，安排有洒水车对原煤运输道路每日进行洒水抑尘；电厂附近不足百米的地方堆放的生活垃圾，经现场调取国投热电有限公司视频监控发现生活垃圾为周边村民倾倒。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管对道路安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁，保证车辆出厂冲洗。</p>
101	晋城福盛钢铁有限公司	粉尘污染和噪音大	<p>现场检查时段该企业正常生产，配套污染防治设施运行正常；该公司2台96m²烧结机，2座530m³高炉以及配套的炼钢项目已全面停产，西区1座1380m³高炉及配套球团停产；该公司2020年10月19日下午5时对炼铁厂1380m³实施停炉工作，炉内部分焦粉随气流飘到空中，炼铁厂实施停炉过程中，打开炉顶放散泄压，停炉泄压过快所致，部分残留在屋顶的焦煤随风吹落在地；晋城市生态环境局泽州分局现场要求该企业对厂界周边进行噪音监测，该公司委托山西科利华环境检测有限公司于2020年10月23日对厂界进行24小时噪音监测，监测报告数据显示符合工业企业厂界噪音排放标准（附监测报告）。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，发现问题及时处理，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作；加强噪音管控，合理安排生产，避免扰民。</p>
102	北石店鸿春村对面焚烧垃圾	<p>在鸿春道口西南方向，鸿春村和孙村村两村相连部（肉联厂）对面，长期堆放大量生活垃圾，并进行焚烧，造成垃圾堆放污染和焚烧垃圾的空气污染，不仅会招来大量苍蝇、蚊子等有害昆虫，还因焚烧垃圾释放出大量有毒有害且呛人刺鼻的烟尘气体，严重污染了周围生活环境和居民健康！！！！</p>	<p>泽州县环境保护委员会按照网格化管理相关规定转给北石店镇人民政府办理，北石店镇人民政府到现场进行了调查。并于2020年11月4日对现场垃圾进行了清理，并在场外设置栏杆，严禁随意倾倒生活垃圾。北石店镇人民政府将会对周边环境加强管理，杜绝此类现象再次发生，减少对周边环境的影响。</p>

103	晋城福盛钢铁有限公司	这就是晋钢集团附近西部村的居住环境	<p>现场检查时段该公司2台96m²烧结机，2座530m³高炉以及配套的炼钢项目已全面停产，西区1座1380m³高炉及配套球团停产；现场检查时段该企业正常生产，配套污染防治设施运行正常；该公司2020年10月19日下午5时对炼铁厂1380m³实施停炉工作，停炉过程中，打开炉顶放散泄压，停炉泄压过快，导致炉内部分焦粉随气流飘到空中，散落到厂区北边附近村民道路、院落；该公司炼钢厂建有第五代新OG法一次除尘，混铁炉、转炉上方均建有二次除尘集气罩，为防止厂房内无组织烟尘逸散又建设了三次除尘设备，防止烟尘逸散；该企业物料堆场全封闭，建设全封闭料场10个，总面积168000平方米，同时安装喷雾降尘设施，装卸实施湿法作业。厂区出入口设置有车辆自动冲洗装置，4辆高效负压真空吸尘车和6台冲洗车，厂区内安装有21套无组织扬尘在线监控设施。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求该企业制定相应的停炉方案，避免类似情况再次发生，认真落实；同时加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，举一反三，加大对环保设备的维护点检，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作。并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>
104	阳城县国际发电有限责任公司、阳城县金牛实业有限公司	<p>阳城电厂和金牛煤业的拉煤，拉灰车辆每天1000台车扬尘土，严重。堵车严重，对于我们老百姓在路口居住，做生意特别影响，已经2年多了，希望查实处理。</p>	<p>晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年10月21日进行了现场调查，举报人所说的阳城电厂和金牛煤业两家企业，全称分别为阳城县国际发电有限责任公司、阳城县金牛实业有限公司。阳城县国际发电有限责任公司环境影响报告书于1993年由国家环境保护局审批通过（环监[1993]295号），2003年通过由国家环境保护总局组织的建设项目竣工环保验收（环验[2003]156号）。2017年6月26日领取排污许可证，许可证编号：91140000602003081C001P，有效期至2020年6月25日。阳城县金牛实业有限公司环境影响报告表2019年7月17日由晋城市生态环境局阳城分局以阳环审[2019]47号批复；2020年5月21日，项目竣工环境保护自主验收在阳城分局登记备案，编号：2020-140522-001；2020年4月18日，在国家平台进行了固定污染源排污登记，登记编号：9114052260244301XT001X。现场检查时：1. 阳城县金牛实业有限公司和阳城县国际发电有限责任公司环保手续齐全，均处于生产状态，各项污染防治设施运行正常，污染物达标排放。2. 李家村路口拉煤、拉灰道路路面和两侧排水沟道内有少量积尘清理不及时，车辆行驶过程中有扬尘产生。3、关于拉煤、拉灰车辆堵车严重的问题，经现场核实了解，李家村路口东侧50米有一物流公司信息登记站，物流运输车辆司机将车辆停放在道路上进行登记，有堵车现象发生。4、该举报情况属实。针对道路积尘问题，我分局要求阳城电厂和金牛公司加大道路清扫频次，定期清理路面沟道积尘，减少道路运输扬尘污染；针对道路车辆堵车严重的问题，不属于环保职责管理范围，建议向交通运输管理部门反映。</p>

105	陵川县六泉乡林凯石料厂	<p>陵川县六泉乡赵活池村内的林凯石料厂每天下午6点开始至凌晨7点加工石料，扬尘污染严重，影响周边居民日常生活，建议加工时做好降尘措施，望相关部门调查处理。</p>	<p>2020年10月20日晋城市生态环境局陵川分局执法人员进行现场核查。陵川县六泉乡林凯石料厂位于陵川县赵豁池村南。地理坐标，东经：113° 1' 30" ~113° 1' 37"，北纬：35° 25' ~35° 53' 4" 建设规模为年生产石灰岩15万吨，矿区面积为0.1834平方公里。2015年3月18日由陵川县发展和改革局对该项目予以了备案，备案编号为：陵发改备案【2015】14号。2015年5月13日由陵川县环境保护局对《关于陵川县六泉乡林凯石料厂年产15万吨石灰石项目环境影响报告表的批复》予以了批复，批文号为：陵环发【2015】37号。2020年10月20日现场检查时该企业未生产，通过查看用电监管系统显示，该企业10月8日晚8时至10月9日7时有用电信息，通过询问企业负责人，实际为10月8日下午设备进行检修，设备检修完成后10月8日晚8时至10月9日7时进行试运行，其他时间用电监管未显示用电信息。晋城市生态环境局陵川分局已下达整改建议书要求陵川县六泉乡林凯石料厂严格按照2020-2021年秋冬季重点行业差异化应急管控措施的通知（晋市气防办（2020）3号）的要求严格执行停产。2020年10月26日，为严格落实2020-2021年秋冬季重点行业差异化应急管控措施，晋城市生态环境局陵川分局向晋城市生态环境保护委员会申请对陵川县六泉林凯石料厂在秋冬季进行断电，严格杜绝企业秋冬季生产现象。</p>
106	晋城福盛钢铁有限公司	<p>10月19日晚上7点左右位于村南的晋钢福盛钢铁有限公司钢炉生产时产生的黑色粉尘四处飞扬，造成村内大气污染严重，影响日常生活，望有关部门调查处理。</p>	<p>现场检查时段该公司2台96m²烧结机，2座530m³高炉以及配套的炼钢项目已全面停产，西区1座1380m³高炉及配套球团停产；现场检查时段该企业正常生产，配套污染防治设施运行正常；该公司2020年10月19日下午5时对炼铁厂1380m³实施停炉工作，停炉过程中，打开炉顶放散泄压，停炉泄压过快，导致炉内部分焦粉随气流飘到空中，散落到厂区北边附近村民道路、院落；该公司炼钢厂建有第五代新OG法一次除尘，混铁炉、转炉上方均建有二次除尘集气罩，为防止厂房内无组织烟尘逸散又建设了三次除尘设备，防止烟尘逸散；该企业物料堆场全封闭，建设全封闭料场10个，总面积168000平方米，同时安装喷雾降尘设施，装卸实施湿法作业。厂区出入口设置有车辆自动冲洗装置，4辆高效负压真空吸尘车和6台冲洗车，厂区内安装有21套无组织扬尘在线监控设施。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求该企业制定相应的停炉方案，避免类似情况再次发生，认真落实；同时加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，举一反三，加大对环保设备的维护点检，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作。并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>

107	晋城市月华康桥餐饮管理有限公司	前进路306号月华康桥饭店的厨房紧挨着该小区，每天晚上经营至10点左右，期间饭店油烟机产生的噪音严重影响住户生活。	经核查：晋城市月华康桥餐饮管理有限责任公司位于晋城市前进路慧欣小区7#8#商铺，由山西建筑工程集团有限公司承建，共计两层，经营范围为中餐，共25个包间。现场检查：1、该营业正常；2、经现场核查该饭店的油烟机安装在该饭店的房后地下，上面盖有封闭式盖子，由于时间长久盖子四周的隔音棉老化，是隔音效果差，在饭店工作时开启油烟净化设施产生的噪音对周围居民产生了一定影响。建议要求：立即对油烟净化设施隔音进行隔音处理，并对噪音进行噪音监测。
108	町店镇张沟村采煤沉陷区治理搬迁安置新建小区基础设施和公共服务设施项目	晚上打桩噪声污染。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2020年10月22日进行了现场调查，举报人反映的建筑工地系指町店镇张沟村采煤沉陷区治理搬迁安置新建小区基础设施和公共服务设施项目，位于町店镇町店村西上河地和町店镇张沟村南侧，町店村西上河地项目总用地2.18hm ² ，总建筑面积22739.85m ² ，主要建设内容为8栋住宅楼及道路、绿化、室外管线等配套基础设施，规划户数216户。该项目属于町店镇民生工程，环境影响登记表已完成备案，备案编号为：201814052200000151。经现场调查：该项目正在进行基础桩施工，施工单位每晚8点后就停止施工，不存在夜间扰民现象。
109	重庆桥头火锅	升降机噪音，各种噪音，油烟异味。	经核查：晋城经济开发区合伍火锅店位于山西省晋城市开发区桃苑路沁馨苑小区2幢3号商铺，主要经营火锅，属于个体经营，经营面积约160平方米，投资约50万元，餐位数约90位。现场检查：1、该火锅店正常营业；2、该火锅店安装有一台油烟净化设施，设立有专用烟道，于2020年10月15日由第三方进行油烟监测（油烟监测报告附后），现出具油烟监测报告；3、该火锅店已出具噪音监测报告，数据均达标排放。
110	红星东街天桥东边20米路北	城区开发区办事处怡凤小区10号楼的住户，10月16日22:48分，小区门外红星东街天桥20米处的辅路（路北）内，有工人在施工，噪音扰民。	经核查：该施工队为上海市室内装潢工程队租住于怡凤小区，属于私企，主要经营室内装潢，2020年10月16日夜间施工队清运垃圾产生噪音影响周围居民，现场检查时建筑垃圾已清运完毕。
111	晋城市普通机械加工有限公司	任先生反映他是城区南村镇司匠村的村民，司匠村李沟有一个普通机械加工厂，该厂加工生产时喷漆的气味严重，造成大气污染，曾有环保部门检查责令其停工，但近期又开始加工生产，望相关部门予以调查处理	经核查：晋城市普通机械加工有限公司位于晋城市南村镇司匠村西北2000米，该公司主要经营范围：加工铸管、管件、井盖等。占地约2000平方米，注册资金约80万元，2020年4月成立。现场检查发现：1、检查时该公司未生产；2、该公司于2020年6月建成并投入生产，未办理环评手续。建议要求：未办理环保相关手续前不得生产。

112	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	排放标准不达标	<p>晋城市生态局泽州分局执法人员于2020年10月19日到现场进行了调查，经照片比对核实群众反映的企业为山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂，现将调查处理情况报告如下：山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂位于晋城市泽州县巴公工业园区，距离巴公镇4.0公里，占地面积200余亩。技改工程总投资35400万元，其中环保投资5634万元，占总投资的15.9%。2002年12月30日原山西省环境保护局以晋环函[2002]343号文对该项目进行了环评批复，于2008年4月3日原山西省环境保护局以环验[2008]19号文通过了竣工环保验收。2017年12月20日换领了排污许可证，排污许可证编号为：911405257982628504001P，有效期限2017年12月20日至2020年12月19日。</p> <p>现场检查时该企业处于生产状态，各项污染防治设施运行正常；调阅2020年10月14日至15日、1#、2#、3#、4#、5#、6#锅炉在线数据显示达标排放；（3#、4#、5#、6#锅炉为山西天泽集团永丰化肥有限公司由山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂负责运营管理）；调阅二季度造粒机排气筒废气、三废混燃气系统废气、2#燃煤锅炉废气监测报告，数据均达标排放。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>
113	山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂	高空污染严重	<p>晋城市生态局泽州分局执法人员于2020年10月19日到现场进行了调查，经照片比对核实群众反映的企业为山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂，现将调查处理情况报告如下：山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂位于晋城市泽州县巴公工业园区，距离巴公镇4.0公里，占地面积200余亩。技改工程总投资35400万元，其中环保投资5634万元，占总投资的15.9%。2002年12月30日原山西省环境保护局以晋环函[2002]343号文对该项目进行了环评批复，于2008年4月3日原山西省环境保护局以环验[2008]19号文通过了竣工环保验收。2017年12月20日换领了排污许可证，排污许可证编号为：911405257982628504001P，有效期限2017年12月20日至2020年12月19日。</p> <p>现场检查时该企业处于生产状态，各项污染防治设施运行正常；调阅2020年10月14日至15日、1#、2#、3#、4#、5#、6#锅炉在线数据显示达标排放；（3#、4#、5#、6#锅炉为山西天泽集团永丰化肥有限公司由山西天泽煤化工集团股份有限公司化工厂负责运营管理）；调阅二季度造粒机排气筒废气、三废混燃气系统废气、2#燃煤锅炉废气监测报告，数据均达标排放。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>

114	山西兴高能源股份有限公司	中国周刊杂志社记者反映，兴高能源有限公司有白色气体污染环境问题，10月6日下午15:00到现场勘查，发现该焦化厂每个半小时进行一次黑色、偶尔有黄褐色的气体排放，排放时间为四五分钟，严重污染环境。曾有其他村民于2020年5月18日向高平市政府责成马村镇人民政府反映此问题，得到回复：该公司设备先进，手续齐全，不会出现污染环境现象出现。与实际不符，望有关部门再次调查处理。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年10月15日对山西兴高能源股份有限公司现场检查发现：山西兴高能源股份有限公司位于马村镇唐东村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司处于正常生产状态；2、该公司80孔焦炉废气配套的湿电除尘+脱硫设施运行正常，废气在线监控设施运行正常，在线数据无异常；3、该公司焦炉装煤和出焦车均安装有集尘罩，收集后经布袋除尘器处理后排放；4、记者反映排放有色气体问题，因2020年10月6日，该公司巡检工从焦炉表面发现10#炉门烧红变形，需要及时更换，在随后的更换耐火材料过程中因炉膛温度高达上千摄氏度，要对炉门周边环境进行降温，巡检工采用冷水泼洒方式，导致大量水蒸气及焦炉内部分无组织烟气逸散，这才导致焦炉排放有烟气情况（特殊情况下导致烟气排放）；5、该公司于10月7日向我局提交了更换炉门的纸质版情况说明。我局要求该公司加强日常焦炉巡检工作，出现紧急情况要及时向我局报备，并留下影像资料，做到环保设施日常维护，保证污染物达标排放。
115	山西晋丰煤化工有限责任公司	群众反映，晋丰煤化工每天早晨6点多将厂里的生活垃圾倾倒在村西边500米处的河边，无人处理，造成村内环境污染，该现象已持续10天左右。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年10月15日对山西晋丰煤化工有限责任公司现场检查发现：山西晋丰煤化工有限责任公司位于原村乡陈庄村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司处于生产状态；2、该公司10月12日之前生活垃圾按照要求收集后，倾倒在原村乡陈庄村规划的垃圾填埋场；3、经实地查看，举报人反映的晋丰煤化工公司倾倒垃圾处位于陈庄村西（原村河西侧）。经向企业了解，因管理漏洞，10月12日-10月15日，司机将垃圾倾倒在陈庄村西，约2吨左右，现场已采用黄土进行覆盖处理。我局要求该公司一是禁止随意乱倒生活垃圾，二是将倾倒在此处的垃圾进行清理，清理后倾倒在规范垃圾填埋场进行填埋。
116	山西兰花丹峰化工股份有限公司	群众反映距离南城办南陈村一公里处丹峰化肥厂，在生产过程中，长期对外排放刺激性气味，非常刺鼻，污染环境。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年10月15日对山西兰花丹峰化工股份有限公司现场检查发现：山西兰花丹峰化工股份有限公司位于马村镇康营村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司造气炉甲醇生产工段于2020年2月11日停产至今，目前仅二甲醚生产工段35吨循环流化床锅炉断续运行；2、二甲醚生产工段35吨循环流化床锅炉配套静电除尘+炉内脱硫脱硝+炉外氨法脱硫装置，废气在线监控数据显示污染物达标排放；3、产生异味的主要是该公司造气炉甲醇生产工段造气循环水产生的异味，该情况属同类生产工艺固定床间歇式造气炉自身固有的特性，非人为主观、非环保设施运行不正常造成的异味排放；4、该公司2020年8月10日委托山西怡景环境监测有限公司对厂区无组织废气进行了监测，监测数据达标排放。我局要求该公司加强污染防治设施的管理与维护，保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

117	阳城县安阳污水处理有限公司	阳城县凤城镇南安阳村村民，10月12日上午，发现村内的安阳污水厂将黄色的污水直接排放至获泽河河道，认为不合理，望相关部门调查处理。	晋城市生态环境局阳城分局执法人员于2022年10月13日上午进行了现场调查，举报人所说的安阳污水厂全称为阳城县安阳污水处理有限公司，位于凤城镇安阳村东南700米。该公司阳城县县城污水处理厂新建项目《建设项目环境影响报告表》于2006年3月17日经原山西省环境保护局进行了批复（晋环函【2006】83号），2010年1月7日省环保厅通过了阳城县县城污水处理厂的竣工环境保护验收（晋环函【2010】16号），验收内容不包含深度处理部分；2011年9月3日晋城市环境保护局通过了阳城县县城污水处理厂深度处理和回用工程竣工环保验收（晋市环验【2011】044号）；2012年12月18日阳城县环境保护局对阳城县污水处理厂提标扩容改造工程项目予以批复（阳环审【2012】154号），2015年12月30日阳城县环境保护局通过了阳城县污水处理厂提标扩容改造工程竣工环保验收（阳环验函【2015】041号）。2019年6月30日晋城市行政审批服务管理局核发《排放污染物许可证》，编号为：91140522688092686P001X，许可内容：COD浓度50mg/L，氨氮浓度5（8）mg/L。有效期至2022年6月29日。现场检查时：1、该公司环保手续齐全，处于运行状态；2、该公司采用改良型MBBR工艺，所有污染防治设施运行正常。出口在线数据显示：COD浓度为11.28mg/L，氨氮浓度为0.61mg/L，总磷0.244mg/L，流量为327L/S；3、未发现污染物超标和黄色的污水直接排放至获泽河河道现象。经调查，阳城县县城现状排水为雨污合流制，近期雨量增多导致污水量增加，目前阳城县安阳污水处理有限公司已超负荷（处理能力为22000m ³ /d，实际水量为25000m ³ /d）运行。超量污水未进入阳城县安阳污水处理有限公司，经进水闸处超越管排入获泽河。
118	高平市成杰贸易有限公司	群众反映河西镇小仙村南的丰利管业距离那个厂不足100米，从9月份开始每天早上8点至下午5点有生产噪音，影响附近村民正常生活。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年10月13日对河西镇小仙村丰利管业南现场检查发现：河西镇小仙村丰利管业南不足100米处无任何企业，距离丰利管业最近的是高平市成杰贸易有限公司，位于河西镇司家川村，环保手续齐全。现场检查时：1、该公司10月5日因市场滞销停产至今，无法核查噪声问题；2、该公司距离最近司家川村约430米，距离小仙村南约500米；3、厂区内建有全封闭原料棚，棚内配备有喷雾抑尘设施；4、搅拌楼废气配备一套一级旋风除尘+二级布袋除尘设施；沥青烟配备一套光氧催化+低温等离子处理设施；5、原料棚外露天堆放大量石粉，未采取任何抑尘措施。我局一是针对该公司露天堆放石粉未采取任何抑尘措施问题，已立案调查；二是要求该公司加强日常环境管理，加大污染防治设施的管理与维护，确保污染物达标排放。

119	晋城市动力伟业经贸有限公司	群众反映原村乡冯村村，村西面有一东峰洗煤厂是东峰储煤厂的下属单位，但属于私人开设，每天不定时生产，未作任何环保措施，导致产生大量灰尘，已持续三个月左右，严重影响附近住户休息。	晋城市生态环境局高平分局执法人员于2020年10月13日对原村乡冯村村西东峰洗煤厂现场检查发现：举报人反映的原村乡冯村村东峰洗煤厂不存在，此地建设一型煤厂，正式名称为晋城市动力伟业经贸有限公司，该公司位于原村乡冯村村西，环保手续齐全。现场检查时：1、该企业因产品滞销处于停产状态；2、该公司建有一座全封闭原料棚及生产车间，棚内配备有喷雾抑尘设施；装卸作业全部在全封闭原料棚内，场地无露天堆放情况；3、破碎工段设置在全封闭生产车间内，并配备一套布袋除尘器；4、烘干窑废气配备有一套脱硫除尘设施；5、厂区进出口安装有车辆冲洗装置，可正常使用。下一步，我局将对该公司加强日常监管。同时，要求该公司加强日常环境管理，加大场地洒水清扫频次，确保厂区环境干净整洁。
120	山西省晋城市城区佑安街	夜间施工，声音太大，严重影响休息！	经核查：晋城市生态环境局城区分局执法人员于10月13日对紫竹源二期附近建筑施工队现场进行了核实，该施工队10月7日夜间清运渣土，噪音影响周围居民。该施工队为佑安街道路工程，2020年11月底要完成主路通车，在大气污染管控期间，为顺利完成总体施工节点，工程需进行全天不间断施工作业，道路及边坡共需外运土方18万立方，场地内需进行土方回填及倒运，该工程附有晋城市住房和城乡建设局（晋市建城字〔2020〕197号）文件和佑安街工程《渣土运输申报表》。
121	晋城市国晋大厦	开发区荣裕堡小区东西面的施工地（疑似是修建国晋大厦），该工地晚上10点之后仍在施工，噪音扰民严重，认为不合理，望相关部门调查处理。	开发区环境保护与建设管理部工作人员于2020年10月9日到达举报地点进行现场调查。经调查：举报对象为晋城市国晋大厦，施工单位为山西华约生态修复股份有限公司，现场调查时未施工。该项目于2020年10月4日动工，10月4日晚上开始每晚进行渣土运输至次日凌晨3:00左右，因此产生了噪声。经查看该项目施工许可证及渣土运输报备表，该项目已取得晋城市重点工程领导组及大气污染防治工作领导组批示，允许其10月3日至15日每晚21:00—次日6:00进行渣土运输。针对举报人反映的该项目工地夜间渣土运输噪声问题，我部工作人员现场责令要求其运输车辆行驶过程中采取放慢车速、禁止鸣笛等有效降噪措施，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，杜绝噪声扰民现象发生。如因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且公告附近居民，方可施工。

122	山西摩天房地产集团股份有限公司	每天晚上到第二天早上 正是居民要休息的时候 拉土方的车 还有挖掘机的声音 严重影响居民正常休息	经核查：该工程为山西摩天房地产集团股份有限公司，规划新建11栋地上33层地下2层住宅楼。施工期为2020年4月至2023年2月。现场检查：1、该公司正处于地基基础阶段；2、该公司2020年10月6日夜间因基础筏板连续浇筑混凝土产生的噪音影响周围居民正常休息，已在重点工程环保施工群报备。建议要求：1、禁止夜间施工（晚22点至次日早上6点）；2、如遇特殊工艺必须连续作业，必须由县级以上人民政府或当地行政主管部门的证明，并公告附近居民，方可施工；3、加强管理，控制扬尘污染。
123	国投晋城热电有限公司	请问各位领导怎么处理的	晋城市生态环境局泽州分局执法人员通过于举报人核实，举报人反映实际情况为国投晋城热电有限公司原料运输道两边未清理干净，执法人员于10月12日对国投晋城热电有限公司原料运输道路情况进行了调查，举报情况属实。国投晋城热电有限公司位于泽州县金村镇上辛安村，总投资26.6亿元，2006年8月16日原国家环保局以环审【2006】417号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程环境影响报告书进行了批复；2013年9月4日中国环境保护部以环验【2013】195号文对晋城热电厂一期（2X300兆瓦）工程出具了竣工环境保护验收意见函；排污许可证编号91140525767122601Q001P。现场检查时该公司处于生产状态；国投晋城热电有限公司物料运输道路两侧遗撒积累的一层黑色混合物，该条道路受大吨位车辆碾压，道路多处破损，且运输车辆多，路面有积尘，经洒水车抑尘冲洗至路两侧，形成黑色浅层覆盖物，前期晋城市生态环境局执法人员要求该公司将道路两侧污泥清理干净，但现场清理不彻底，道路两侧仍有少量污泥。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强监管，立即对道路及两侧的黑色浅层覆盖物进行清理，安排专人定期对路面积尘和运输道路两侧进行保洁；2、该公司对此项举报工作写出了情况说明、整改报告，对运煤道路进行彻底清理。
124	巴公镇渠头村村西一厂房	渠头村村西有一厂房内白天没人，晚上有机器在生产，噪音太大，打扰我们休息，望有关部门关注一下，不要让他晚上生产了	泽州县环境保护委员会按照网格化管理相关规定转给巴公镇人民政府办理，巴公镇人民政府于2020年10月16日报送了调查情况，该厂房位于泽州县巴公镇渠头村村西500米处的废弃场地，属渠头村民王岗山所有，厂区料棚大约500平米左右，无环保相关手续。现场检查时，场地内未发现有生产加工迹象，料棚内无生产设备，临时堆放有矿渣约50吨。巴公镇人民政府已派专人对现场固废进行清理，现已清理完毕。同时，将会对周边环境加强管理，杜绝此类现象再次发生，减少对周边环境的影响。

125	高平“农村四好公路” 伯方-焦家山道路施工工地	高平市交通局、寺庄镇政府、兰花百盛煤业雇佣的铺路施工队（施工现场没有任何公示牌可识别该包工队的名称字号和公路施工现场应公示的信息牌），在位于高平市寺庄镇伯方村村北50米左右位置，从村民承包的基本农田和果园地开辟了一条宽20米左右长950米左右的公路，东头连接S227省道，西头连接百盛煤业后大门（简易栅栏门）。该工程队所使用公用非道路机动车都没有环保标志牌，共有50厦工铲车一部，大臂上粘贴有紫铭公路字样，厦工916铲车一部，徐工XS263J压路机一台、GYS08压路机一台、GAT307E挖掘机一台、GAT301.7GR挖掘机一台，以上工程车辆均没有环保标牌。其使用的洒水车是报废的跃进牌机动车改装的，不可能通过环保监测，其挂有豫G18737一块前牌照。其使用的一辆农用三轮车没有任何牌	高平市生态环境保护委员会办公室责成寺庄镇人民政府调查处理，寺庄镇人民政府工作人员于2020年10月10对寺庄镇伯方村村北施工工地现场检查发现：举报人反映的位于寺庄镇伯方村村北是高平市“农村四好公路”伯方至焦家山道路施工工地，现场共有非道路移动机械7台（压路机2台、挖机3台、装载机2台）。现场协同车辆检测部门对7台非道路移动机械进行了专业检测，2台压路机、3台挖机、1台装载机均合格，其中1台装载机系国1车辆，已对其下达了清退出场通知。豫G18737和豫D68788不属于非道路移动机械，现场未发现。寺庄镇人民政府环保办10月12日对该工地进行复检，现场只剩1台检测合格的挖机外，其余车辆已退出工地。
126	泽州县旺利达建材厂	泽州县大阳镇马头山村泽州县旺利达建材厂污染环境（石灰窑），自9月25日开始，该厂每天不定时排放废烟废气，气味刺鼻难忍，十分污染环境，请相关部门调查处理。	现场检查时段该厂正在生产；该厂石灰窑安装有布袋除尘+双碱法脱硫+氨水脱硝系统，现场检查时污染防治设施运行正常，烟气排放未见异常，未闻到刺鼻气味。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业加强对污染防治设施日常巡检工作，加强隐患排查，举一反三，加大对环保设备的维护点，保证设备的正常运行，减少污染物排放，按照环保要求落实好各项环保工作，并形成长效机制，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。

127	沁水县沁峰选煤厂	<p>我们是寺河矿惠民小区的住户，旁边有个洗煤厂叫沁峰洗煤厂，离我们小区大概20米左右，每天不分昼夜工作，对我们造成了巨大的影响，每天晚上干一晚上，铲车和拉煤车响的根本睡不着，还有产生的巨大灰尘，我们家根本没办法开窗户，家里到处煤灰</p>	<p>晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员2020年10月5日对沁水县沁峰选煤厂进行了现场检查，该厂位于沁水县嘉峰镇嘉峰村后湾西南50m处，距寺河煤矿居民楼20米，举报人所反映的问题不属实，针对举报人反映的噪声污染和粉尘污染问题，经查，该企业环保手续齐全，生产时污染防治设施运行正常，夜间未生产，建有全封闭生产车间，原料和产品堆场进行了全封闭，靠寺河矿惠民小区一侧建有隔音墙，安装有TSP（无组织颗粒物在线监测系统），配备有吸尘车和洒水车。沁水县环境监测站于2020年10月10日对沁水县沁峰洗煤厂及相邻小区进行了噪声监测，小区内区域噪声监测值为夜间41.3dB,符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的1类标准夜间小于45dB(A)。于北面沁峰洗煤厂厂界噪声监测值为夜间40.9dB、40.3dB、42.2dB，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准夜间小于50dB(A)。要求该厂生产时严格落实粉尘防治措施，加大厂区道路洒水和清扫频次，夜间不得组织生产和运输。2020年10月10日晋城市生态环境局沁水分局三分队执法人员回访检查，该选煤厂夜间未组织生产。</p>
-----	----------	--	--